

Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń

Żnin ul. Przemysłowa 2



Pila DRSD - 63 / 80

Provozne – technická
dokumentace

ZNIŃSKA FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ

ZNIN, ul. Przemysłowa 2

Z N F A M


P E L A DRSD-63/ee

Část X - Všeobecná

Procesní-technická
dokumentace

Z N I N

- 2 -



Výkres čís. 1

Tovární číslo 2684 Rok výroby 1990.....

Napájecí napětí ... 380V

Ovládací napětí ... 220V

Kmitočet 50 Hz

Hlavní konstruktér Vedoucí TK

Podpis

Podpis

Zpráva o výčlenu revize elektrického zařízení

Výrobce:

Identifikace zařízení
(27)

Typ stroje:

DASD-63

Název stroje:

Pasova lla

Rok výroby:

Výrobní číslo:

Provedení stroje vyhovuje ČSN 34 16 30

Prostředí, ve kterém může elektrické zařízení pracovat: *PRH4*

Stroj může být provozován v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů /ČSN 33 05 00/.

Barvy vodičů:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - synchrony vodič | - zeleno-žlutý |
| - silových obvodů | - Černý |
| - řídících obvodů | - červené |
| - střední volič | - bledě modrý |
| - stejnosměrných vodičů | - |

Proudová soustava, napětí a kmitočet, pro kterou je zařízení vyrobene:

50 Hz

Celkový instalovaný příkon v : KVA

7,3

Největší přechodový odpor, naměřeny mezi hlavní-vnitřní a vnější ochrannou svorkou a jakoukoliv přístupnou částí stroje, na které by se mohlo objevit následkem poruchy izolace nebezpečné dotykové napětí:

Odpor nesmí být než 0,1 ohm.

0,06 ohm

Nejmenší izolační odpor nízkého napětí navzájem a proti konstrukci stroje provedený v obvodech stejnosměrného napětí, nejméně bude v. , měřeno:

- a/ mezi jednotlivými vodiči silových obvodů navzájem a proti zemi při výškoubovených pojistkách,
- b/ mezi vodiči silových a řídících obvodů, jestliže jsou napájeny z pomocného /oddělovacího/ nebo bezpečnostního ochranného transformátoru;
- c/ mezi jednotlivými vodiči řídících obvodů, navzájem a proti zemi:
v žádném případě nesmí být izolační odpor menší než 2 MOHM.

Go Molen

Nejmenší odpor malého napětí navzájem a proti konstrukci stroje:

do 24 V zkoušební napětí 100 V
nad 24 V zkoušební napětí 500 V.

Odpor nesmí být menší než 2 MOHM.

Go Molen

Funkční zkouáka naprázdno:

Ověřeno v normálních podmínkách napájení - při jmenovitém napětí a kmitočtu v síti -

zda zařízení správně funguje a sled operaci je normální;

a: ověření funkce tlačítka "central stop", funkce elektrických brzd a chování stroje po přechodné ztrátě napětí v síti,

b: změření příkonu jednotlivých motorů a spotřebičů při normální práci nebo naprázdno a porovnání se štítkovými údaji, zda jsou v přípustných mezích.

Označení motoru /spotřebiče/ ve schematu a jeho funkce:	Jmenovitý výkon W	Naměřený příkon W	Poznámka
	3000	500	+/- blízko normy
	3000	3200	pod obecnou normu

+/
Do poznámky se uvede, zda elmettry byly skončeny naštípené nebo v běhu naprázdno.

Záruka na výrobek je vydána na základě

Elektrické zářízení revizovaného stroje je podle zadaných
pracovních předpisů a pokyny výrobců schopné uspokojit mož-
nosti bezpečné provozu.

Rezizi provozu:

Jméno: Melk Tadeum
Podpis: Mn

Datum: 18.05.95

Místo: Zlín

PROVOZNÍ + TECHNICKÁ
DOKUMENTACE

Část I

Všeobecné díaje

- 1.1. Úvod
- 1.2. Technický popis
- 1.3. Charakteristické vlastnosti
- 1.4. Normativního vykoupení
- 1.5. Speciální výroba
- 1.6. Technologické zpracování
- 1.7. Doprava

Část II - Návod - Příprava + používání

Část III - Návod k používání

Část IV - Návod k provědění oprav

1.1. ÚVOD

Každý pracovník před přistoupením k práci na píle musí být důkladně obeznámen se stávající Provozně-technickou dokumentací /PTD/ za účelem poznání její konstrukce, s prací-mechanismu a jejich regulování, obsluhou a bezpečnosti práce.

S Provozně-technickou dokumentací /PTD/ musí být rovněž seznámen: vedoucí dílny, vedoucí opravářského oddělení, pracovníci údržby a osoby obsluhující dřevoobráběcí stroj.

Za účelem plného využití pily, prodloužení její životnosti, snížení na minimum provozních výdajů, musí být pila udržována v patřičné čistotě shodně s technickými požadavky a plstnými předpisy, musí být provedeny běžné údržby a okamžitě odstraňovány závady a poškození.

Prohlídky a opravy by mely být provedeny v termínech uvedených ve stávající provozně-technické dokumentaci.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že dřevoobráběcí stroj může podléhat konstrukčním změnám, za účelem technických vylepšení, provozně-technická dokumentace je stále výrobcem upřesňována a odpovídá vždy provedení stroje ke kterému je přiložena při dodávce.

Jestliže v posledním stadiu výroby se vyskytnou konstrukční změny budou tyto změny uváděny v příloze k aktuální PTD.

1.2. Technický popis

Pásový dřevoobráběcí stroj typu DRSD-63/80 moderní konstrukce slouží k řezání dřeva, umělých hmot, laminátu, textiliu a pod., podél čar přímých i křivých, a pod úhlem od $0-45^{\circ}$, v linii vertikální a od $0-30^{\circ}$ v linii horizontální.

Podpěra pily lehká konstrukce, ale stálé tvárné skříňky zajišťuje její klidnou práci.

V dolní části tělesa se nachází pásový převod, kterým z elektromotoru je převáděn pohon na dolní pásové kolo. Horní pásové kolo je zasazeno do pohyblivého vahadla, které umožňuje vychýlení kola a napínání pásu. Pás řezání je veden ve válečkových a špalíkových ložiskách a zajištěn krytem teleskopicky až k ploše řezání.

Kryt pásu se přesouvá svisle a zajišťuje tak obsluhujícím zcela bezpečnou práci.

Pila je přizpůsobena k zapojení do centrálního odebírání prachu a pilin za pomocí smontovaného ssacího vedení.

Pila je přizpůsobena k práci pásovými listy o šířce 20-40 mm. Během řezání o maximální tloušťce materiálu - používat maximální šířku listu.

1.3. Charakteristické veličiny

Veličina	BRSD-63	DRSD-80	Měřitelná jednotka
- průměr pásových kol	630	800	mm
- počet otáček pásových kol	460/750	475/600	st./min.
- rychlosť obrábění	15/25	20/25	m/sec.
- rozměry stolu	880/700	1080/800	mm
- max. výška řezání	380	450	mm
- max. výška pásového tělesa	586	740	mm
- elektromotor - Výkon	3,0	4,0	kW
- otáčky	1500	1500	st./min.
- nap., napájení	3x380/220	3x380/220	V
- kmitočet proudu	50	50	1/z
- napětí osvědčení	220	220	V
- Vnější rozměry - délka	900	1470	mm
- šířka	970	1160	mm
- výška	2158	2548	mm
- Váha netto	670	1000	kg
- reálné odprašování /váhové/ odprašovacím zařízením zapojeným do ventilátoru o výkonu 0,054 m ³ /sec.	95 ± 2	95 ± 2	%
- koncová hodnota pro přepravu odváděného prachu	600	600	m ³ /min.

Poznámka: Rychlosť obrábění 30 m/sec. používat pro materiál o tvrdosti HB=39,2 MN/m² /snark, sosna, izolační dřevo-vláknité desky e tvrdé.

Rychlosť 16 m/sec. se doporučuje k obrábění materiálů o tvrdosti HB=68,6 MN/m² /dub, jasan, buk, umělé hmoty/.

Změna rychlosti je regulována pomocí klinových pásů na následující stupeň pásového převodu.

1.4. Normální /běžné/ vybavení

Veličina	DRSD-63	DRSD-80	Množství
Pásová pila 20x0,7x8A PN-62/D-54511	4760	-	mm
b/ pásová pila 25x0,7x8A PN-62/D-54511	-	5760	mm
c/ základové šrouby s podložkami a maticemi	4	4	kpl
d/ Nástrčný klíč trojhranný RWSu- 10,5-PN-65/M-65005	1	1	kusů
e/ Provozně-technická dokumentace	1	1	kpl
f/ zařízení pro řezání pod úhlem	1	1	kpl
g/ Přesuvné pravítko	1	1	kpl

1.5. Speciální vybavení

1.6. Technologická charakteristika

Pásová pila slouží k řezání dřeva, textilních materiálů, nejdýlčích hmot apod. Umožňuje řezání přímočaré, vlnivočaré i skosené do 45° v poloze vertikální i horizontální.


Rychlosť obrácení 25 m/sec. je určena pro materiály o tvrdosti HB 39,2 MW/m² smrk, sosna, izolační dřevovláknité desky a tvrdé. Rychlosť obrábění 16 m/s se doporučuje pro materiály o tvrdosti HB 68,6 MW/m² dub, jasan, buk, umělé hmoty apod. Dřevoobrábcí stroj je přizpůsoben ke spolupráci s pásovými pilami s šířce 20-40 mm.

1.7. Doprava

Pila může být doprováděna libovolnými dopravními prostředky připravené nosnosti. Je připravena k přepravě výrobkem v návazcích celkově sestavovaném.

Doporučený způsob uvedení pily při přepravě je vložit do přeloženého výkruže.

P E L A



Přeprava při pomoci jeřábu

Výkres čís. 2

P I L A

DRSD-63/80

ZNINSKA FABRYKA DREWNA I URZADZEN

ZNIN, ul. Przemyslowa 2

P I L A

DRSD-63/80

Část II

- PŘÍPRAVA K UVÁLĚNÍ DO PROVOZU -

Provozně-technická
dokumentace

Provozně-technická
dokumentace

Část II

Návod k přípravě uvádění do provozu

- 2.1. Vybalení a doprava uvnitř závodu
- 2.2. Základ
- 2.3. Odstranění konservačních prostředků
- 2.4. Ustavení
- 2.5. Zapojení do napájecí sítě
- 2.6. Úvodní uvedení do provozu

2.1. Vybalení a doprava uvnitř závodu

Pásové pila je dodávána výrobcem ciběrateli ve stavu celkově sestaveném, v jednom obalu.

Obal současně s dřevoobráběcím strojem lze přepřavovat na místo umístění jeřábem o min. nosnosti 1000 kg. V každém případě - již po vybalení lze pilu přemístit za pomocí jeřábu, zekládajíc lana na očkové šrouby.

2.2. Základ

Základ musí být proveden shodně s výkresem čís.1. K jeho provedení by měl být použit cement portl. 250, štěrkopísek nebo štěrk o granulaci 2-40 mm. Váhový poměr cementu a štěrku by měl být 1 : 5, za účelem pevnosti okolo $R_w = 140 \text{ kg/m}^2$.

Základ musí zajišťovat isolaci otřesů v přípustných mezech uvedených v návodě EP-44657-I-54/68.

2.3. Odstraňování konservačních prostředků

Všechny obráběcí plochy pily jsou výrobcem zabezpečeny antikorozním mazacím tukem. Mazací tuk odstraňujeme naftou, kterou jsou zakonservované části omývány.

2.4. Ustavení

Dřevoobráběcí stroj ustavit na základě. Po jeho ustavení zabetonovat základové /kotevní/ šrouby a ponechat cement vázat. Potom lze přistoupit k přesnému ustavení stroje. Za tím účelem musí být mezi podklad a základ zavedeny 3 ocelové kínky o sbíhavosti 1:20, kterými lze regulovat polohu stroje.

Lehkými údery kladivkem ustavit stroj s přesností do 0,2 na 1000 mm. Měření musí být prováděno za pomocí vodového položené

na očištěném stole ve směru příčném a podélném. Po přesnému ustavení, zalít podklad cementovou maltou pevněchávajíc kliny, lehce dotáhnout základové šrouby a zkontrolovat vodorovnou polohu stroje. Po ztuhnutí malty /do 5 dnů/ dotáhnout matice základových šroubů a znova zkontrolovat polohu stroje. Základové šrouby zajistit pružnými podložkami a kontramatkami.

2.5. Zapojení do napájecí sítě

Před zapojením elektroinstalace dřevoobráběcího stroje do el. sítě v závodě musíme:

- zkontrolovat zda elektrické vybavení dřevoobráběcího stroje je přizpůsobeno do elektrické sítě v závodě, která má napájet daný stroj.
Zkontrolovat jmenovité údaje aparatury a elektromotoru - tzn. provozní napětí a kmitočet proudu.
- zkontrolovat zda elektroinstalace dřevoobráběcího stroje nebyla během dopravy poškozena. Všechny poškozené části el. aparatury a vedení s poškozenou instalací musí být bezpodminečně vyměněny za nové, přičemž jmenovité údaje musí být dodrženy.
Také musí být zkontrolovány všechny spoje převodů. V případě uvolnění, šrouby nebo matice připevňující převody musí být dotáhnuty.
- Zkontrolovat stav izolace elektroinstalace motoru za pomocí induktoru o napětí ne nižším než 500 V.
Jestliže izolační odpor není menší než 0,5 MΩ musí být celá instalace vysušena.
- zkontrolovat shodnost elektrické instalace dřevoobráběcího stroje s principiálním schématem stroje.

Po provedení výše uvedených úkonů může být stroj zapojen do elektrické sítě. Elektrická aparatura se nachází na elektric-

kém panelu umístěném ve výklenku. Napájecí vedení by mohlo být vedeno ocelovou pancéřovou trubkou přes základ dle pravidla s elektrickou uporutuou a připojeno do svorkové lišty L₁. Zapnutí dřevoobráběcího stroje do sítě, jak i vypnutí nebo instalace probíhá za pomocí vypínače Q. Uvedení stroje do následuje po přitisknutí tlačítka "START" zelené barvy.

Stroj se vypíná přitisknutím tlačítka "STOP" barvy červené. Kromě toho dřevoobráběcí stroj je zajištěn před uvedením do chodu, jsou-li kryty otevřeny. Za účelem zajištění bezpečné práce obsluhujícím pracovníkům proti ražení elektrickým proudem musí být stroj nulován nebo uzeaněn, v závislosti na místních podmínkách elektrické sítě. Elektromotor před přetížením zajišťuje termobimetalové relé, a proti zkratu systém vtičání je zabezpečen tavnými pojistkovými vložkami.

Soustava sil je zajištěna za pomocí zainstalovaných na připoji stroje tavnými pojistkovými vložkami 20A-MJD-6).

Upozornění:

Stupeň ochrany elektrické instalace IP-44.

Elektrická oparatura jak i motor budou správně pracovat jenžlze napětí sítě v závodě během uvádění do provozu motoru nebude nižší než 95% jmenovitého napětí.

Za účelem správného odprášování stroje musí být sacef vedení zapojeno do centrální instalace prachové dopravy podle platných předpisů. Výkon vzduchu nezbytný pro transport odšávného prachu 600 m³/hod.

2.6. Úvodní uvádění do provozu

Před uvedením do provozu musí být dřevoobráběcí stroj očísloán, z prachu a potom musí být všechny plochy podléhající malým skočkám a návodom možnou s vyjimkou valivých ložisek dolního a horního pásového kola, valivkového vodítka a ložisek elektro-

motora. Tato místa jsou zajištěna výrobcem odpovědným množstvím mazacího tuku, vystačujícímu pro první stadium provozu, shodně s plánem mazání.

- Po provedení výše uvedených úkonů musí být zkontrolováno napnutí pásu pily. Pilový pás musí být napnut tak, aby ručička ukazující napínání pásu pily se nacházela mezi dvěma ryskami označenými na tabulce - provedí se otočením ručním kolečkem vlevo nebo vpravo. Kontrola polohy rovněž poloha pilového pásu na pásových kolech. Pás pily během provozu a běhu naprázdno musí být ukládán na pásových kolech tak, aby podstavce zubů vyčnívaly o 1-2 mm nad okraje pásových kol.

Správnou polohu pásu pily na pásových kolech dosáhneme nastavením horizontální polohy kola.

Po nastavení na správném napnutí pásu pily musí být jednotlivé ruční uvedené /práv./ nebo /levé/ dovoleno napínat vedení pásu. Musí být vedení zkontrolováno ustavení čtvou válcovými vedeními umístěných na stolec - presunutých ve směru vertikálně a v umístěních pod stolec.

Při regulaci vedení vedení vedení musíme uvalnit šroub 16.6 a přesunout celé těleso tuk, aby kolo cylindrových vedení 6.4 bylo odstupno 2 mm od podstavce zubů pásu pily. Válečky by se měly svou cylindrovou částí lehce dotýkat pásu, neohýbajíc ho však od vertikality.

Za účelem ustavení stejné vzdálenosti válečků od pásu, těleso uvolnit šroub 16.6 a těleso válečkového vedení /t.1./, otáčejíc kolem excentrické hřídele 6.11. otáčejíc současně excentrickým nřídelem 6.11 za pomocí klíče otvoru 17 mm.

7.11


Po ustavení cylindrové válečků, dotáhnout šroub 16.6 a 6.10. Potom uvalnit šroub 6.9 a presunout operovy váleček tak, aby hřbet pály se nacházel ve vzdálenosti 1 mm od čela válečku. Po ustavení upnout šroub 6.9 a zkontrolovat polohu pilového pásu vzhledem k válečkům.

- Válečkové vodítka současně s tělesem a vedení lítacou 16,3 lze přemisťovat svisle a během provozu se musí nacházet jen už blíže řezaného materiálu.
- Zvedání a spouštění se provádí ručně po uvolnění páky na dolní lodi. Po ustavení válečkového vodítka na požadovanou výšku, musí být pákou zablokováno přesouvání.
- Regulace dolního vedení probíhá tak jak horního.
- Následně lze přistoupit k uvedení stroje do provozu, nejdříve však na prázdro ok. 15 min. Po zkoušební práci 1-2 hod., musí být kontrolována:
 - elektrická instalace,
 - snadnost zapínání a vypínání stroje, několikrát trto činnost opakujíc,
 - zahřívání se valivých ložisek horního a dolního pásov. na kole a také válečkových vodítok,
 - kolmost řezání,
 - snadnost přesouvání vodítka pilového pásu,
 - práce brzdy.


P I L A

DRSD-63/80

-B-



Ochranná bariéra od strany motoru výš. 860 mm vykonat po
ustavení obráběcího stroje.



Výkres čís. 1

- 20 -

P I L A

DRSD-63/60

ZNINSKA FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ
ZNIN, ul. Przemysłowa 2

P I L A DRSD-63/60

Čast III

- P O U Ž I V A N Ě -
/PROVOZ/

Provozně-technická dokumentace

Provozně-technická
dokumentace

Část III

- NÁVOD K POUŽIVÁNÍ -

- 3. Návod k používání
 - 3.1. Pokyny BHP
 - 3.2. Návod k obsluze
 - 3.2.1. Popis ovládání
 - 3.2.2. Práce na obráběcím stroji
 - 3.3. Pokyny k mazání
 - 3.3.1. Technické vlastnosti olejů a mazacích tuků
 - 3.3.2. Mazací tabulka - Plán mazání.
 - 3.4. Regulace mechanismů
 - 3.4.1. Založení a napnutí pilového pásu
 - 3.4.2. Regulace polohy pilového pásu na pásových kolech
 - 3.4.3. Ustavení vodítka
 - 3.4.4. Regulace pásového převodu
 - 3.4.5. Technologické pokyny pájení
 - 3.5. Technický popis
 - 3.5.1. Kinematické schéma výkres čís.2
 - 3.5.2. Dolní pásové kolo - výkres čís.6
 - 3.5.3. Horní pásové kolo - výkres čís.5
 - 3.5.4. Vedení pilového pásu - výkres 7,8,9..
 - 3.5.5. Dolní soubor - stůl - výkres 6.
 - 3.6. Výkaz odkazů na výkresech
 - 3.7. Výkresová část:
 - Výkr. 1 - Sestavení všeobecně - elementy obsluhy
 - Výkr.2 - Kinematické schéma
 - Výkr.3 - Poloha pásu na pásovém kolo
 - Výkr.4 - Soubor krytu
 - Výkr.5 - Horní soubor
 - Výkr.6 - Dolní soubor

P I L A

80 1/2 d

- Výkr.7 - Soubor vodítka
- Výkr.8 - Soubor horního vedení
- Výkr.9 - Soubor dolního vedení
- Výkr.10- Zařízení k řezání poč úhlem
- Výkr.11- Přesuvné pravítko

3. Návody k používání /provozu/

3.1. Pokyny BUR

Během provozu pily musí být dodržovány následující zásady a pokyny:

- a/ Pracovník určený k obsluze stroje musí být důkladně oboznámen se stávající provozně-technickou dokumentací, s předpisy BHP a jinými všeobecnými předpisy, týkající se práce na tohoto druhu obráběcích strojů.
- b/ Před rozpočetím práce musí být obsluhujícím pracovníkem zkontrolován technický stav obráběcího stroje, správné uzemnění kostry stroje, stav elektrické instalace a nálezitého pájení, založení a ustavení pásu pily na pásových kolech. Zakazuje se uvádět obráběcí stroj do provozu, vyskytuji-li se jakékoliv závady.
- c/ Směr otáček nářadí /pilového pásu/ musí být geometricky shodný s ostřím.
- d/ Používat pouze takové nářadí, které je předpokládáno v provozně-technické dokumentaci
- e/ Nepoužívat tupého nářadí, dodržovat patřičné termíny práce /mezi ostřením/, vyplývající z životnosti ostří nářadí.
- f/ Během ukládání materiálu na stole obráběcího stroje, jak rovněž i během přisunování materiálu pod pásovou pilu není dovoleno manipulovat rukama v pásmu práce pásové pily.
- g/ Materiál, který je určen k obrábění by neměl obsahovat žádné jiné stále materiály jako na př. střepiny, hřebíky, kamany, háky a pod.,
- h/ Během provozu obráběcího stroje není dovoleno ručně odstraňovat piliny ze stolu, ale používat k čištění stroje stlačený vzduch, kartáče štětců a pod., - po jeho zastavení.
- i/ V případě závad práce stroje nebo havarie musí být provoz okamžitě zastaven a stroj vypnut.

j/ Není dovoleno používat stroj pro jiné účely než pro které je určen, rovněž není dovoleno pracovat osobou neoprávněným.

k/ Opravy regulace, opravy periodické obráběcího stroje by měly být prováděny pracovníky údržby.

Obsluhující personál nesmí tyto úkony provádět, poněvadž do jejich povinností patří běžná údržba stroje.

l/ Pracovník obsluhující stroj může opustit pracoviště teprve po vypnutí elektrické instalace obráběcího stroje.

m/ Během provádění činností souvisejících s opravou, regulací nebo údržbou, obráběcí stroj musí být bezpodminečně zastaven a zajištěn před případným uvedením do provozu.

n/ Zakazuje se pracovat na stroji, jenž je sundány kryty. Dále do povinnosti obsluhujícího pracovníka patří:

- respektování bezpečnostních metod práce podle údajů uvedených v tomto návodu a také pokynů, které byly pracovníkovi uděleny mistrem během seznámení s provozováním stroje,
- dbát o dobrý technický stav obráběcího stroje a jeho plnou provozuschopnost,
- dbát o pořádek a čistotu pracoviště,
- po ukončení práce obráběcí stroj očistit, skontrolovat zda je vypnut ze sítě a zajistit ho před zapojením do provozu neoprávněnými osobami, uzavřením klíčem "W3",
- během provozu stroje používat ochranný oděv, který vyhovuje předpisům BHP.

UPOZORNĚNÍ:

S nynější provozně-technickou dokumentací musí být dán dodatečný námení pracovníci obsluhující stroj, jak rovněž všechny jiné osoby odpovídající za správný a bezpečný provoz stroje.

Dále je třeba respektovat pokyny platných významových a hygienických předpisů pro práci na obráběcích strojích v zemi uživatele.


3.2. Návod k obsluze

3.2.1. Popis ovládání

por. Ozna- čení čís. podle výkr.l	Název a určení elementů obsahu	Poznámky
1	1. Hlavní vypínač - zapíná a vypíná přívod elektřiny	Q
2	Červené tláčítka - zastavuje motor	S3
3	Zelené tláčítka - uvízit hnací motor do rukavazu = start	S1
4	Zelené tláčítka - zastavuje motor na praci	S2
5	Přesuvný kryt - dvoucestný účelem uzavření mezery potrubí a vložení pásu	
6	Soubor horního vedení - s omezením otřesů a odchylkování	
7	Soubor dolního vedení - s omezením otřesů a odchylkování	
8	Přepínač - pro vložování elektromagnetů	S4
9	Ruční kolečko - s mezinou horního pásového kola a umožňující správné uložení pilového pásu na kole.	
10	Brzda	
11	Páka - určuje polohu souboru vedení a krytu pily.	
12	Upínající rukojeť - požadovanou polohu přesuvného pravítka je stisk	

1	2	3	4
---	---	---	---

- | | | | |
|----|----|--|--|
| 13 | 13 | Upínající rukojeť - požadovanou polohu zařízení k řezání pod úhlem | |
| 14 | 14 | Upínající šroub - ustanující požadovanou polohu pracovního stolu /sklon/ | |
| 15 | 15 | Ruční ovládací kolečko - pro přesouvání horního pásového kola za účelem napnutí pilového pásu. | |
-



Sestavení všeobecné - Elementy obsluhy

Výkres čís. 1

3.2.2. Práce na obráběcím stroji

Práce na obráběcím stroji spočívá na ručním přisunování materiálu pod pilový pás s rychlosí od 0,5 - 20 m/min. v závislosti na tloušťce a tvrdosti obráběného materiálu. Při ručním přisunování materiálu musí být zachována jak největší opatrnost. Při řezání podél linie křivé, hlavně malých poloměrů neměl by být materiál bezprostředně otáčen, ale náleží vykonat několik naříznutí.

Prudké otočení může způsobit zaklínování pásu pily v důsledku čeho nastoupí nulování.

Rovněž musí být kontrolována vložka pracovního stolu a v případě nadměrné mezery musí být vložka vyměněna. Obráběcí stroj musí být udržován v čistotě, v pořádku, správně mazán jak rovněž musí být správně regulovaly mechanismy.

3.3. Pokyny k mazání

Na správném a svědomitém provádění mazání je ve velké míře závislý technický stav a životnost mechanismů obráběcího stroje.

3.3.1. Technické vlastnosti olejů a mazacích tuků

Mazací tuk do velivých ložisek LT-2 PN-60/C-96134

Teplota skápnutí - min. - 150°C

Penetrace 20°C - 220 - 260

Obsah vody 2 - max. - 1 %

Obsah mýdel - max. - 16 %

Obsah cizích stálých předmětů - max. - 0,5 %

Strojní olej 26 PN-67/C-96070

Teplota záplavná - min. - 170°C

Teplota tuhnutí - max. - 5°C

Viskozita v teplotě 50°C - větší než 5

Obsah cizích stálých předmětů - max. 0,01%

Číslo kyselosti - max. - 0,15%

Obsah popela - max. - 0,08%

3.3.2. Tabulka mazání

poř. čís.	Soubor	Místo mazání	Způsob mazání	Termíny mazání a norma opotřebení	Druh mazacího tuku
1	Soubor Valivá horního ložiska nosného kola	Rozebrat, ložiska umýt naplnit čerstvým olejem a začořit	Jednou za půl roku odstranit starý mazací tuk a umýt ložiska naftou 0,005 kg 1000 hod.	Mazací tuk LT-2 PN-60/C-96134	
2	Vodítko /sani/ suportu horního nosného kola	Ruční olejníčka	Jednou za měsíc a před každým napnutím pilového pásu 0,003 l 200 hod.	Strojní olej 26 PN-67/C-96070	
3	Páka napínající soustavu brzdu	Ruční olejníčka tavy napínání pásu pily	Jak uvedeno výše 0,001 l 200 hod.	Strojní olej 26 PN-67/C-96070	
4	Valivé ložisko elektromotoru	Velivé ložisko	Jednou za 1/2 roku po odstranění starého mazacího tuku 0,001 kg 1000 hod.	Mazací tuk LT-2 PN-60/C-96134	
5	Povrch stolu a všechny obráběcí plochy	Lehce navlhčit hadříkem namočeným v oleji	Po práci, po odstranění prachu 0,005 l 8 hod.	Strojní olej 26 PN-67/C-96070	
6	Soubor hřidele dolního kola	Valivé ložisko	Rozebrat a umýt ložiska naplnit čerstvým mazacím tukem a začořit	Jednou za 1/2 roku odstranit starý mazací tuk a umýt ložiska naftou 0,005 kg 1000 hod.	Mazací tuk LT-2 PN-60/C-96134

3.4. Regulace mechanismů

3.4.1. Naložení a napnutí pilového pásu

Před založením pilový pás musí být dobře sletován /pájení/ naostřen a egalizován. Rozevření zubů do dřeva měkkého činí 0,2 do 0,3 mm na 1 stranu, a pro dřevo tvrdé 0,15 do 0,25 mm na 1 stranu.

Před založením pilového pásu třeba spustit horní kolo poctičním napínacím šroubu /13/, odklonit horní i dolní kryt - viz výkaz odkazů na výkres 5.

Na pásové kolo naložit pilový pás tak, aby procházel řealičkovým vodítkem a vložkou stolu. Potom opět poctičním napínacím šroubem za účelem získání patřičného napnutí pilového pásu. Během napínání døevat pozor, aby ručička ukazatele /15/ napínání pásu se nacházela mezi dvouma ryskama oznaèenýma na tabulce /výkr. 5/.

3.4.2. Regulace polohy pilového pásu na pásových kolech

Pilový pás během provozu a během naprásdno se musí udržet na pásových kolech tak, aby podstavce zubů vyčnívaly 1 mm nad okraje pásových kol /výkr. 3/.

Správná poloha pilového pásu na pásových kolech se dosáhne naklonením horního pásového kola.

Po založení a vhodném napnutí pásu pily musí být pásové kolo uvedeno ručně do pohybu, kontrolujíc přitom polohu pilového pásu vzhledem k vénçám kol.

V případě jiného uložení pilového pasu než jak je znázorněno na výkresu čís.3, musí být uvolněn šroub s okem /6/ odšroubováním hvězdicové rukojetí /37/ a otáčeno ručním kolečkem /7/ vlevo nebo vpravo, až do získání správné polohy pásu /výkr. 5/.

Opět zkontrolovat napnutí pilového pásu a upnout hvězdicovou rukojeť /37/.

Navíc existuje možnost osovým přesouváním dolního kola uvolněním ložiskové matice z jedné strany tělesa a dotažením z druhé.

3.4.3. Ustavení vodítok /výkr. 7,8,9/.

Za účelem většího vyztužení pilového pásu je on dodatečně veden 2 vodítky, umístěných nad stolem - přesouvaných svíle a umístěny pod stolem.

Přistupujíc k regulaci vodítka výkr. 7 musí být uvolněn šroub /16.6/ a přesunuto celé těleso tak, aby čelo válečku /6.4/ výkr. 8 bylo odsunuto 2 mm od podstavce zubů pilového pásu.

Válečky by se měly svou čelní částí lehce dotýkat pásu, nechýbajíc ho však od vertikality.

Za účelem ustavení stejné vzdálenosti válečků od pásu, uvolnit šrouby 7.10 a 6.10 a těleso vodítka 6.1. stahovací krouzky excentrické hřídele za pomocí klíče 17 mm.

Během nastavení vodítka dotáhnout šrouby /6.10/ + 7.10.

Potom uvolnit šroub 6.9 a 7.9. a přesouvat opírny vodítok, aby hřbet pily se nacházel ve vzdálenosti 1 mm od čela válečků.

Po ustavení upnout šroub /7.9 + 6.9/ zkontrdovat polohu pilového pásu.

Vodítko současně s tělesem a hřídelí /6.5/ lze vertikálně přemisťovat a během práce se musí nacházet jak nejblíže rezaného materiálu /10 mm/.

Zvedání a spouštění se provádí po předem odblokování páky 16.1. /výkr. 7/.

3.4.4. Regulace pásového převodu

Za účelem regulace nebo výměny pásového převodu musí být stroj vypnut hlavním vypínačem ne blíže nastaveném než po

Reguleci provědime pomocí metek a šroubu s okem. Krátký kruh je možnost osyvýho ustavení motoru uvolňováním šroubů připevňujících motor a přesunutím ho na desce v otvorenosti tvoru fasole.

Potom připevňujici šrouby musíme dotáhnout.

3.4.5. Technologické pokyny pájení

1. Nynější návod se týká pájení pilových pásů zařízení EZPTS.
2. Pro pájení musíme konce pilového pasu zkosit broušením na délku 1 zuba.
3. Před pájením musíme konce pilového pasu očistit po délce cca 100 mm na každé straně a odmaštít.
4. Výše uvedená zařízení pomocí zástrčky zapnout do průvlekové zásuvky s uzemněním na napětí 220 V.
5. Chytané povrchy držáků svárovacího přístroje musíme očistit drobnozrným smirkovým papírem a hadříkem.
6. Pilu musíme umístit na zařízení tak, aby konce byly na plochami zbrocenými na sobě a místa spojů se nacházela přesně uprostřed mezi upínacími držáky.
7. Po zjištění, že zbrocené zkosné plochy přiléhají k sobě, nanést důkladně rozetřené a rozpuštěné ve vodě tavidlo, aby tvorilo hustou kaši.
8. Po naložení tavidla vložit mezi zkosné plochy kousek stříbrné pásky LS 25 a silně dotáhnout přitlačnou šrouby.
9. Přepínač odběrek transformátoru ustanovit v poloze 2 a zapojit příkon proudu.

V případě, že bude chybět proudový kontakt mezi kousky pily, musí být rozpočato svařování měkkým kovovým prutem obsahujícím na krátko okraje pil v místě pájení.

10. Při teplotě červeného žáru, kdy pájka začíná téci musíme vypnout příkon proudu a současně upnout svěrací čelist. Je-li svěrací čelist uzavřena musí vždy být vypnut proud. Přitlačení čelisti na pile musí trvat několik vteřin, aby nedošlo k náhlému ochlazení a ztuhnutí spoje. V každém případě je potřebné krátké žíhení pájeného spoje v teplotě červeného žáru opětným zapojením proudu nízké intenzity, přepnutím odboček transformátoru do polohy 1.
11. Po vyjmutí sletované pily musíme očistit spoj od tavidla vyklepet na hledko a vyrovnat okraje.
12. Kvalitu spojů musíme zkонтrolovat za pomocí:
 - a/ vnějších prohlídek - 100% spojů,
 - b/ technologické zkoušky ohýbání a posud možno pevnostních zkoušek měřítkově na statické roztažování.
13. Během kontroly spojů musíme dodržovat následující kryteria jejich ocenění:
 - ad a/ vnější vzhled musí vyhovovat následujícím požadavkům: pájka musí být stejnomořna po celém obvodu místa pájení: neměly by se vyskytovat póry a puchyťe které jsou vidět holým okem.
 - ad b/ spoje by měly snést úhel ohybu na 180° bez prasklin, a během zkoušky na statické roztažování spoj může podlehnut zničení kromě místa pájení.

3.5. Technický popis

3.5.1. Kinematické schéma /výkr. 2/

Pohon je přenášen z hřídele motoru na osu dolního pásového kola přes pásový převod.

Napnutí pilového pásu způsobuje pružina zvedající hřídel horního pásového kola pomocí vodicího šroubu.

Zvedání a spouštění horního pásového kola se uskutečňuje otáčením ručního kolečka.

3.5.2. Dolní pásové kolo /výkr. 6/

Dolní pásové kolo /8/ je usazeno na ložiskové hřídeli za pomocí dvou ložisek v kostce obráběcího stroje.

Regulaci osového ustanovení kola lze provádět za pomocí ležiskových matic. S vnitřní částí věnce kol spoluupracuje čelist brzdy.

Na obvodě dolního pásového kola se opírá kartáč /6/ připevněn pružně do tělesa stroje.

Štětka má za úkol chrnovat z obložení kola piliny, které mohou způsobit skluz pilového pásu.

3.5.3. Horní pásové kolo /výkr. 5/

Horní pásové kolo /9/ je usazeno na ložiskové hřídeli za pomocí dvou ložisek. Hřidel je připevněna ne vahadle vtlačením a zajištěna maticí KM6.

Suport se přesouvá v prizmatickém vedení svisle za pomocí vodicího šroubu /13/ otáčejíc ovládacím kolečkem /53/. Vahadlo má možnost přemístění o daný úhel kolem osy svoru /3/ za pomocí ručního kolečka /7/.

Tímto způsobem přesouvaný suport má dále možnost správného uložení pilového pásu na pásových kolech.

K zastavení ručního kolečka v požadované poloze slouží

průvodcová rukojeť /37/.

3.5.4. Vedení pilového pásu výkr. 7.5.2.

za účelem zajištění během provozu je pilový pás vybaven 2 vodítky.

Horní přesouvané vertikálně. Dolní vodítka je připevněno pohyblivě na čepu /7.11/ do krosty obráběcího stroje pod stolem. Skládá se ze dvou válečků vodicích a válečku opěrného, ustavených v linii pásu.

Horní vedení pilového pásu je připevněno na vodítko /16.5/ výkr. 7. Skládá se ze dvou vodicích válečků připevněných do litinového tělesa /6.1./ pomocí přitlačných šroubů a opěrného válečku.

Těleso vodítka /6.1/ je spojeno s vodítkem /16.5/ excentrickým svorníkem /6.5/ umožňujícím správnou polohu v linii pásu pily.

Excentrický svorník /6.5/ je připevněn do tělesa /6.1/ pomocí šroubu /6.9/.

3.5.5. Dolní soubor - stůl výkr. 6

Pracovní stůl /1.11/ je připevněn do tělesa takovým způsobem, aby ho bylo možné ustavit pod různým úhlem do 45° podle požadavku.

Naklonění stolu umožňuje jeho usazení v kolébce /1/ přišroubování ke stolu 4-mi šrouby a podstava kolébky /6.2/ připevněná k tělesu.

Kolébka leží ve vodítce podstavě překlápacího vozíku a je v ní přitlačována podložkou /21/ šroubem /39/. Ustálení správného naklonění pracovního stolu umožňuje výhlová stupnice připevněna ke kolébce a ukazatele umístěného na podstavě kolébky.

Horizontální polohu stolu docílíme opřením ho na zarážce /32/ a /33/.

Po začlenění pilového pásu a připravení pily k provozu musíme protnuté části stolu využít vložením zarážky /16/ do kuželovitého otvora provedeného v nálitku ve spodní části stolu.

Pro přímočaré řezání slouží prevítko přesouvávané podél vodítka z boku stolu a přitlačované hvězdicovou rukojetí.

K řezání materiálu pod libovolným úhlem slouží zařízení úhlového řezání.

Po uvolnění svorky hvězdicovou rukojetí musí být prevítko ustaveno na požadovaný úhel a znova přitáženo. Řezaný materiál během řezání je přesouván současně s prevítkem podél žlážku ve stole.

3.6. Výkaz odkazů na výkresech

Odkaz na výkr.	Název části	čís.výkresu, na ktorém je zařízení
1	2	3
<u>Soubor krytu ZUB-015 výkr.4</u>		
5.1.	Vnitřní kryt	4
5.2.	Vnější kryt	4
5.3.	Horní konzola	4
5.4.	Dolní konzola	4
5.5.	Stavitelná opěrka	4
5.7.	Šroub M8x20	4
5.8.	Podložka	4
<u>Horní soubor výkr.5</u>		
1.	Těleso	5
2.	Support	5

1	2	3
3.	Svorník	5
4.	Vahadlo	5
5.	Horní kryt	5
6.	Šroub s okem	5
7.	Ruční kolečko	5
8.	Osa kola	5
9.	Horní kolo	5
10.	Víko ložiska	5
11.	Distanční pouzdro	5
12.	Matice	5
13.	Šroub	5
14.	Konzola	5
15.	Ukazatel	5
16.	Víko ložiska	5
17.	Pedálčko	5
18.	-	5
19.	Dolní závěs	5
20.	Svorník krytu	5
21.	Uepávka	5
22.	Pružina	5
23.	Odbočka	5
24.	Svorník	5
25.	Pružina	5
26.	Suportová lišta	5
27.	-	5
28.	Vodítka	5
29.	Stověcí šroub	5
30.	Podložka	5
31.	Ložisko 6207	5
32.	Ložisková matice	5
34.	Ozubená podložka	5
35.	Kolík	5
36.	Hvězdicová rukojeť	5
37.	Pružný kroužek	5

P I L A

DlčDP-63/80

-19-

1	2	3
38.	Pružný kroužek	5
39.	Těsnící kroužek	5
40.	Přitlačný šroub	5
41.	Šroub	5
42.	Drážkový klín	5
43.	Pružný kroužek	5
44.	-	
45.	Válečkový kolík	5
46.	Šroub	5
47.	Kuželevý šroub	5
48.	Šroub s uchou	5
49.	Matiš	5
50.	Pedložka	5
51.	Pružná pedložka	5
52.	Šroub	5
53.	Přitlačný šroub	5
54.	Ovlnidací kolečko	5

Dolní soubor výkres 6

1.1.	Stůl	
1.10.	Soubor brzdy ZZ7-02	6,12
1.	Kolébka	6
2.	Podstava kolébky	6
3.	Vodičko	6
4.	Svací zařízení	6
5.	Pružina kartáče	6
6.	Kartáč	6
7.	Dolní kryt	6
8.	Dolní kolo	6
9.	Pouzdro	6
10.	Pásové kolo	6
11.	Pásové kolo	6
12.	Hřídel	6
13.	Víko	6
14.	Podstava motoru	6
15.	Konzola	6

P I L A

13.03.63/260

-20-

1.	2.
16.	Zarůčka
17.	Svorník krytu
18.	Kryt pásových kol
19.	Podložka
20.	Vložka stolu
21.	Podložka
22.	bolní závěs
23.	Víko
24.	Ucpávka
25.	Vložka stolu
26.	Ucho napínání
27.	Elektromotor
28.	Kelik vlnicový
29.	Kelik
30.	Kelik
31.	Hvězdicová rukojeť
32.	Šroub
33.	Matico
34.	Podložka
35.	Šroub
36.	Šroub
37.	Šroub
38.	Podložka
39.	Šroub
40.	Šroub
41.	Podložka
42.	Podložka
43.	Šroub
44.	Klinový pásek
45.	Ložisko
46.	Šroub M6
47.	Šroub M12
48.	Šroub
49.	Matico
50.	Podložka

P I L A

DRSL-63/80

1	2	3
51.	Šroub M10	6
52.	Podložka	6
53.	Šroub	6
54.	Přitlačný šroub	6
55.	Maticce	6
56.	Šroub M10x35	6
57.	Šroub s okem	6
58.	Maticce	6
59.	Drážkový klín	6
60.	Drážkový klín	6
61.	Šroub M6x16	6
62.	Šroub	6
63.	Šroub	6
64.	Kolík	6
65.	Podložka	6
66.	Kulatá podložka	6
67.	Podložka	6
68.	Maticce	6
69.	Šroub M6x16	6
70.	Šroub	6
71.	Podložka	6
72.	Šroub	6
73.	Podložka	6
74.	Řetízek	6
75.	Těsnící krouzek	6
76.	Dvojité kolečko	6
77.	Podložka	6

Soubor horního vedení ZZB-01 výkres 8

- 6.1. Těleso
- 6.2. Opěrný váleček
- 6.3. Svorník
- 6.4. Vodící váleček

1	2	3
---	---	---

- | | | |
|-------|--------------------|--|
| 6.5. | Svorník | |
| 6.6. | Ložisko | |
| 6.7. | Pružný kroužek | |
| 6.8. | Pružný kroužek | |
| 6.9. | Šroub | |
| 6.10. | Šroub | |
| 6.11. | Excentrický hřídel | |

Soubor delního vedení ZZB-06 Výkres 9

- | | | |
|-------|----------------|--|
| 7.1. | Těleso | |
| 7.2. | Opěrný váleček | |
| 7.3. | Svorník | |
| 7.4. | Vodící váleček | |
| 7.5. | Svorník | |
| 7.6. | Ložisko | |
| 7.7. | Pružný kroužek | |
| 7.8. | Pružný kroužek | |
| 7.9. | Šroub | |
| 7.10. | Šroub | |
| 7.11. | Hřídel | |
| 7.12. | matice | |

Zařízení k řezání pod úhlem ZCB-007 Výkres 10

- | | | |
|-------|--------------------|----|
| 13.1. | Úhelník | 10 |
| 13.6. | Hvězdicová rukojeť | 10 |


Přesuvné pravítko ZZR-041 Výkres 11

- | | | |
|--------|--------------------|----|
| 12.1. | Vodítka | 11 |
| 12.2. | Držák vodítka | 11 |
| 12.3. | Svorník | 11 |
| 12.4. | Lišta | 11 |
| 12.5. | Lišta | 11 |
| 12.10. | Hvězdicová rukojeť | 11 |

Soubor vodítka ZZ8-03

Výkres 7

16.1.	Kulový knoflík	7
16.2.	Páka	7
16.3.	Šroub	7
16.4.	Válcový kolík	7
16.5.	Vodítko	7
16.6.	Šroub M 8	7
16.7.	Šroub M 10	7
16.8.	Upínka	7
16.9.	Vedící destička	7
16.10.	Šroub M 8	7
16.11.	-	—
16.12.	Přitlačná lišta	7



Kinematické schéma
Výkres čís. 2

Uložení pásu na pákovém kruhu

Výkres čís. 3


Polozenie pily tasmowej na bieźni koła tasmowegoSÄGEBANDLAGE AUF BANDRAD.


FIG. 3
Dwg. 3. Position of saw band

X) dotyczy kół tasmowych z bieźnią tukową


PILA

DRSD-63/40

-26-




Soubor kryta ZUB-015
Vykres čís. 4



Horní sečer Výkres 2


truhlarime.cz



Soubor vodítka ZZ8-03
Výkres čís. 1



Soubor horního sečného výklopu

Výklopy sítí




Soubor dojného vedení ZV-05


Výkresy 7.2 až 7.4



P.L.B.A



Zuřízení k požáru palivem zC8-Q7
výška 26,10




Přesuvné pravítko ZZR-041

Výkres čís. 11

Elektromagnetická brzda ZG7-01 Výkres 10

1. Brzdrová čelist ZH-021
2. Válcový kolík Ø 6x10
3. Excentrická hřídel ZH-025
4. Růzpěrnik ZZ7-3
5. Napínací pružina ZGS-004
6. Šroub M6x16
7. Kryt
8. Pružná podložka Ø 8,2
9. Šroub
10. Matice M8
11. Elektromagnet
12. Matice M10
13. Kulatá podložka 11
14. Fružina DS-008
15. Páka ZZ7-4
16. -----
17. Svorník pružiny ZCW-012
18. Napínací pružina
19. Matice M-12
21. Šroub s okem US-010
22. Šroub M6x16



B R Z D A - ZZ7-02

Wýkres č. 12

SKLADSKA PLEVNÍKA MASÝN A URZALEK
ZMÍST, ul. Pracovníků 2

P I L A DRSD-63

Část IV.

- O P R A V Y -

Provozně-technická
dokumentace

Část IV

Návod k opravám

- 4.1. Evidence času provozu stroje
- 4.2. Cyklus prohlídek a oprav
- 4.3.
- 5. Doplňující materiály
 - 5.1. Pokyny BHP
 - 5.2. Elementy obsluhy
 - 5.3. Plán mazání
 - 5.4. Schéma
 - 5.5. Výkaz dílů
 - 5.6. Návod ke konservaci elektroinstalace
 - 5.7. Výkresy dílů.

4. Návod k opravám

4.1. Výdaje a údržba využitých strojů

Skutečné údaje počítání stroje by měly být zapisovány na kartách podle vzoru - příloha číslo: Skutečný čas provozu slouží jako podklad pro určování termínů prohlídek a oprav.

4.2. Cyklus prohlídek a oprav

Plánované prohlídky a opravy musí být prováděny podle níže uvedeného cyklosu.

kde: p - periodická prohlídka
B - běžná oprava
S - střední oprava
K - generální /hlavní/ oprava.

Termíny prohlídek a oprav:

periodická prohlídka	- 1333 prac.hodin
běžná oprava	- 2670 prac. hodin
střední oprava	- 8000 prac.hodin
generální oprava	- 16000 prac.hodin.

Periodická prohlídka zahrnuje:

- prověrku celkového technického stavu dřevoobrábcího stroje,
- zkoušky provozu,
- výměnu mazacích tuků,
- regulaci výle.

Běžná oprava

Běžná oprava je opravou nejmenšího rozsahu. Měla by být provedena po 2670 prac.hod. nebo tehdy, kdy se začínají projevovat první příznaky opotřebení nejvíce zatěžovaných částí a těch dílů pily, kde přípustné odchylinky zástatku překročeny, kdy další regulace provedena během každodených a period-

periodických prohlídek je nereálné.

Střední oprava

Střední oprava obsahuje úkony zahrnuté v opravě běžné a také opravu a výměnu opotřebených částí.

Generální oprava

Generální oprava zahrnuje všechny úkony potřebné k tomu, aby pila po této opravě odpovídala hodnotám přibližným pily nové. Během generální opravy mohou být provedeny činnosti související s její modernizací.

Generální oprava by neměla být prováděna na pracovišti, ale v opravářské dílně.

Pracnost oprav /normativ/

Rozpis oprav	Pro díly mech.	Hod. celk.	Pro části elektro.	Hod. celk.	Celkové hod.
	m/g	rbg	m/g	rbg	
Generální oprava - K	2	40	60	100	4 16 20 120
Střední oprava - S	1	20	30	50	2 8 10 60
Běžná oprava - B	0,5	10	15	25	1 4 5 30
Periodická prohlídka - P	0,08	-	4	4	- 1 1 5

m/g - strojová hodina

rbg - pracovní hodina.

Technická přejímka po opravě

- zkontrolovat stav bezpečnostních zařízení, obzvláště elektroinstalace,
- zkontrolovat šroubová spojení,
- zakazuje se uvádět stroj bez provedení výše uvedených úkonů do provozu,
- provést měření shodně s přiloženou k Provozně-technické dokumentaci "Kartou kontroly přesnosti - příloha čís.2.

5. Doplňující materiály

5.1. Pokyny bezpečnosti práce /pro umístění u stroje/. Provést výtezec z pokynů BHP /b.3.1./.

5.2. Elementy obsluhy /pro umístění u stroje/
Vykonat tabulku o obsahu bodu 3.2.1.

5.3. Plán možání /pro umístění u stroje/
Vykonat možací pišn podle bodu 3.3.4.

5.4. Schéma

5.4.1. Principiální schéma elektrického zapojení /příloha 1/.

5.4.2. Karta kontroly přesnosti - /příloha 2/.

5.5. Výkazy

5.5.1. Výkaz valivých ložisek a klinových pásků - /příloha 3/.

5.5.2. Výkaz oparatury a elektromotorů - /příloha 4/.

5.5.3. Výkaz zakoupených dílů a dílů rychle se spotřebovávajících - /příloha 5/.

5.5.4. Výkaz provozních hodin - /příloha 6/.


5.6. Výkaz výsledků měření hlučnosti - /příloha 7/.

6. Výkresy částí

výkres čís.1 - Vodící váleček	ZCB-052
výkres čís.2 - Opěrný váleček	ZCB-051
3 - Kartáč	ZCR-046
4 - Vložka stolu	ZUR-024
5 - Dřevěná vložka	ZCR-047.

5.5.1. Výkaz volivých loginek a klínových pásek**Příloha 3**

poř.	Označení podle čís. výkresu čís. PN	počet pro sestavu, ve kterém se vysobí	Počet pro 1 stroj	Používání
1	6207	01.00.00/3	2	
2	620.22	ZZ8-07 ZZ8-06	6 6	
3	6210	02.00.00/3	2	
4	Klínový pásek			
4.1.	A-1250	Bulet soubor	2	= INSB-63
4.2.	B-16(6)		2	= DLM-60



NR-03

DRSD-63/80 Czechoslovakia

Z.F.M.i Urz.
ZNIN




KARTA Kontroly přesnosti
- pásové pily -

Výtažek z:
BN-75-1615-08

1. Kontrola geometrické statické přesnosti

Příloha 2

poř. čís.	Druh měření	Náčrt	Měřicí přístroj	Odchylka v mm	Způsob měření	
1	2	3	4	5	6	7
1	Provoz- ní rych- lost povrchu stolu		Pravítko, kontrol- ní destič- ka- spároměr	0,6 na 1000 mm přípu- stná pouze vkles- lost	0,5	podle PN-67/D- -56290 p.5.2.1.2. upevnujíc stál uzavřením mezery.
2	Přímo- čarost pracov- ního povrchu obrábě- ného ma- teriálu		Pravítko spáro- mér	0,3 na 1000 mm přípu- stná pouze vkles- lost	0,2	Podle PN-67/D- -56290 p.5.1.2.2.
3	Kolmost pracovní plochy pily k prac.plo- še stolu		Pás úhelník spáro- mér.	0,1 na 100 mm	0,08	Ustavit úhelník na stole a při- sunout ho k nap- nutému kontrol- nímu pásu, pro- věřujíc spáromě- rem velikost me- zery mezi pásem a úhelníkem, mě- ření platí pouze pro pily se stole bez vychýlení
4	Kolmost pracovní plochy vo- dítka obráběného předmětu k pracovní ploše stolu.		úhel- ník spáro- mér	0,1 na 100 mm mezi úhelní- kem a meze- rou.	0,08	Ustavit úhelník na stole a přisu- nout ho k pracov- ní ploše vodítka, prověřujíc spá- roměrem velikost mezery.

1	2	3	4	5	6	7
5	Radialní ní há- zení páso- vých kol		čidlo	0,1 pro kola o průměru D 630mm 0,2 pro kola o průměru D 630 mm	0,08 0,1	podle PN-67/D-56290 b.7.2.2.2. a b.7.2.2.3. vykonat měření všech kol.
6	Axiální ní há- zení páso- vých kol		čidlo	0,1 pro kola o průměru D 630mm 0,2 pro kola o průměru D 630mm	0,08 0,1	podle PN-67/D-56290 b.7.2.3.2. a b.7.2. 3-4. vykonat měření všech kol
7	Poloha v plo- še po- vrchu čelních páso- vých kol.		Pravítko spá- roměr	0,3 na 1000 mm	0,2	Pravítko přiložit k vnější čelní ploše jednoho z pásových kol podél rovnoběžek AB tak dlouhý, aby jeho konce vyčnívaly nad obvody kol, pro- věrovat spároměrem ve- likost mezery mezi pravítkem a plochou druhého pásového kola, zádné z měření by ne- mělo překročit hodno- tu přípustné pdchylky.

x/ měření může být prováděno během montáže.

2. Příprava ke zkouškám: Pila by měla být připravena ke zkoušení podle PN-67/B-56290 b.4.2.

3. Kontrola statické přesnosti vyvážení pásových kol

Pásová kola po posledním opracování by měly být staticky vyvážena. Hodnota nevyvážení každého kola by neměla překročit 20 G mm /kG/ 20 N-m/N/.

Příloha čís.4
- "LRGI-63"-

poř. čís.	Označení podle schéma	Počet	Název		nepětí sítě 3x380/220V 50Hz
1	2	3	4	5	6
1	M	1	Třífázový indukč- ní motor klecový serie "e"	výkon ciáčky napětí typ	ot/min. 1430 ot/min. 380/660V SzJ-34a
2	Q	1	Křívkový spínač	typ Un In	Luk-25-11 500V 25A
3	F1	3	Pojistka kompl.	500V	25A/Bi-Wtns 20A
4	F2	1	Pojistka kompl.	500V	25A/Bi-Wtns 6 A
5	K1,K2,K3	1	Stykač	UN,In Uc Typ	500V 16A 220V, 50Hz TSM-i
6	K4	1	Thermobimetlové rele	Un,In rozsah, typ	500V 16A 6,2-8,6 A P-16
7	S5	1	Miniaturní spínač	UN,In typ	380V, 10 A MPO-4
8	S4	1	Miniaturní spínač	Un,In typ	250V, 2,5A PB-13
9	S1A,S2A	2	Ovládací tla- čítko /zelené/	Un,In typ	500V, 2,5A Nl- 140 10Pz
10	S3	1	Ovládací tlačítko /cervene/	Un,In typ	500V, 2,5A Nl- 140 10Pz
11	Y		Elektromagnet	Un max udz. typ	220V, 50Hz 8kG ES2-5132
12	Le	1	Sverková lišta	Ub-500V Un-2,5 kV typ-LZ-10	
13	L1	1	Sverková lišta	typ-ZM-2	
14	L2	3	Sverková lišta Up-2,5 kV	Ub---500V typ LZ-4	66

Příloha čís. 4

LNSD-80

Výkaz aparatury a elektromotorů

poř. čís.	Označení podle schéma	Po-čet	Název		Napětí sítě 3x380/220V 50 Hz
1	2	3	4	5	6
1	M	1	Trifázový indukční motor klecový serie "e"	Výkon otáčky typ	4 kW 1430 ot/min. 380/660V SZJe 34b
2	Q	1	Křívkový spínač	Un, In typ	500V 25A IJK-25-11
3	F1	3	Pojistka kompl.	500 V	25A/BiWtns, 2A
4	F2	1	Pojistka kompl.	500 V	25A/BiWtns 6A
5	K1	1	Stykač	Un In Uc typ	500 V 25A 220V, 50 Hz TSM-2
6	K2, K3	2	Stykač	Un, In Uc typ	500V 16A 220V, 50 Hz TSM-1
7	K4	1	Termobimetalové relé	Un, In rozeh typ	500 V 16A 7,5-10,5 A P-16
8	S5	1	Minieturní spínač	Un, In typ	380V, 10A MPO-4
9	S4	1	Minieturní spínač	Un, In typ	250V, 2,5A PB-13
10	S1, S2Δ	2	Ovládací tlačítko /zelené/	Un, In	500V, 2,5A Nl-1Kz
11	S3	1	Ovládací tlačítko /červené/	Un, In	500V, 2,5 A Nl-1Wc
12	L1	1	Svorkova lišta	Un typ	500V ZM-2
13	Y	1	Elektromagnet	Un max udz. typ	220V, 50Hz 8kg ES2-5132 67

Příloha čís.4
DRSD-80

1	2	3	4	5	6
14	, Lø	1	Svorková lišta	Un, Up typ	500V, 2,5kV Lz-10
15	Lz	3	Svorková lišta	UN, Up typ	500 V 2,5 kV Lz-4

Příloha 2

5.5.3. Výkaz částí rychle se opotřebujících

poř. čís.	Název části	Typ norma symbol	Počet kusů	Rozměr	Max. čas práce v hod.
	VÝKAZ				

I. Zakoupené části

1.	Tavná pojistková vložka	BiWtns	1	6A	
2.	Tavná pojistková vložka	BiWtns	3	20A	
3.	Ložisko	6207	2		
4.	Ložisko	629 ZZ	12		
5.	Ložisko	6210	2		

II Části vyrobeny závodem

1.	Vedlci váleček	ZCB-052	1	2000	
2.	Opěrný váleček	ZCB-051	1	2000	
3.	Kartáč	ZCR-046	1	3000	
4.	Vložka stolu	ZUR-024	1	500	
5.	Dřevěná vložka	ZCR-047	2	500	

UPOZORNĚNÍ: Zakoupené části závod dodává pouze do exportního provedení. Závod si vyhrazuje právo změny cen.

Císla výkr, dílků v tomto výkaze jsou uvedeny podle označení v konstrukční dokumentaci.

Elektrická instalace obráběcího stroje musí být poddávána periodickým prohlídkám za účelem kontroly jejího technického stavu. Četnost těchto prohlídek je závislá na pracovních podmínkách prostředí. Prohlídka musí být bezpodminečně provedena nejméně jednou za 6 měsíců. Nezávisle na tom musí být prohlídka provedena vždy po každém krátkém spojení instalace.

Během prohlídky vykonat následující úkony:

- 1/ očistit celou elektrickou instalaci /hlavně stykače/ z prachu a špin,.
- 2/ zkontrolovat dotažení upinacích šroubů a pevnost spojení připojencích a zemnicích vedení,
- 3/ U stykačů:
 - 3.1. - pročistit pracovní plochy pólových nástavců elektromagnetů,
 - 3.2. - prověřit obloukovou komoru,
 - 3.3. - zkontrolovat a event. upravit současnost uzavírání se kontaktů.
- 4/ Zkontrolovat stav izolace elektroinstalace motoru induktorem s napětím min. 500 V. Je-li izolační odpor menší než $0,5 \text{ M}\Omega$ musí být celá instalace osušena.
Spušení na povrchu měděných kontaktů odstranit vyhlazením velmi jemným pilníkem, nedoporučuje se však používat smirkového papíru.

UPOZORNĚNÍ: Prohlídku elektrické instalace provádět po odpojení z napájecí sítě.
Konservace elektrické eparatury by měla být prováděna odpovědně přeškoleným pracovním personálem.
Správná údržba zajišťuje dobrou funkci a prodlužuje životnost zařízení.

5.5.4. Výkaz odpracovaných hodin**Název stroje:****Invent. číslo**

Datum uvedení stroje do provozu

Rok	Efektivně odpracované hodiny												Poz-
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Celkem námky


Výkaz výsledků měření hlučnosti

-17-

1. Hlučnost ve vzdálenosti ok. 1.00/m od obráběcího stroje
 /přípustná mez hlučnosti = 90 dB/A/.

číslo bodu měření	Hlučnost v dB/A běh na prázdro	Provoz	Náčrt bodu měření
Rychlos t obrábění m/s	30 16	30 16	
1	68	79	
2	70	84	
3	70	82	
4	71	84	
5	71	78	
6	72	86	
7	70	80	
8			
9			

- vyška měření -
úroven stolu



2. Zkoušený materiál - fezany:


3. Údaje měřicího přístroje:

4. Typ obráběcího stroje Tovární číslo.....

..... Rok výroby:

Měření provedl:


5.6. Výkaz výsledků měření hlučnosti



PILA

DPSD-63/80

-19-




Opěrny váleček ZCB-051

Výkres čís. 1

P I L A

DMSD-63/

-20-



Klit 43-48 HRC

Materiál: 45



Vodící váleček ZCB-052

Výkres čís. 2

P I L A


URSD-63/80

-21-





Štětka ZCR-046

Výkres čís. 3



Vložka stolu ZUR-024

Výkres čís. 4

A - A

Upozornění: 1 kus vykonať s úhlem 70°
1 kus vykonať s úhlem 110° .

Dřevčná vložka ZCR-047

Výkres čís. 2

truhlarime.cz

UD ZNÍ 437H4/85 4500

truhlarime.cz