

REMA


**SPÓŁKA
AKCYJNA**



RUDÉ ARMÁDY 1034
517 41 KOSTELEC N. ORLICÍ
TELFAX: 0444 21460

KROMĚŘÍŽSKÁ
628 01 VYSKOV - POST. PŘ. 18
TELFAX: 0507 21070

SERVIS ZAJIŠŤUJE STŘEDISKO VÝŠKOV



TECHNICKO - PROVOZNAKI DOKUMENTACE

KOTOUČOVÁ PILA



DMMA-35

REMA S.A.
ul. Bolesława Chrobrego 1
11-440 Reszel
Tel.: 5
Tlx: 0526242, 0526243
Fax: Kętrzyn 2149
Telegram: REMA
Konto: Bank Gdańsk O/Kętrzyn nr 305033-97

truehome.cz

ODSAH

str.

1. Usoobecné údaje	5
1.1. Urcení a stručný popis výrobku	5
1.2. Charakteristické veličiny	5
1.3. Normální vybavení	6
1.4. Speciální vybavení	6
1.4. Speciální vybavení	6
2. Doprava, skladování a montáž výrobku	7
2.1. Skladování a doprava uvnitř podniku	7
2.2. Základ	7
2.3. Ustavení a montáž na základe	7
2.4. Pripojení obráběcího stroje k průmyslové instalaci	8
2.4.1. Pripojení k odprasující instalaci	8
2.4.2. Pripojení obráběcího stroje k podnikové elektrické instalaci	8
3. Príprava výrobku k uvedení do provozu a uvedení do provozu	9
3.1. Cistení a masání	9
3.2. Uvodní /první/ uvedení do provozu	9
3.3. Uvedení do provozu a zastavení stroje	10
4. Technický popis	10
4.1. Popis konstrukce a použití mechanických celků	10
4.1.1. Pohon vretens	10
4.1.2. Mechanismus, zdvihaní a náklon vretens	10
4.1.3. Pomocný stul	11
4.1.4. Brzda	11
4.1.5. Vodící lista	11
5. Provoz výrobku	11
5.1. Pripínování a výměna náradí	11
5.2. Serízení prvku a součástí pro práci	12
5.3. Práce	13
5.4. Navod mazání	13
5.5. Údržba, prohlídky, opravářské cykly a serizování	14
5.5.1. Údržba a prohlídky	14

5.5.2. Opravy a opravárské cyklysy	
5.5.3. Serizení	14
5.5.3.1. Napínání klínových remen	15
5.5.3.2. Poznámky, týkající se serizování jiných prvků	15
5.6. Návod bezpečnosti práce /Bezpečnostní předpisy/	15
6. Seznamy	17
6.1. Seznam valivých ložisek	17
6.1.2. Seznam valivých ložisek pomocního stolu	18
6.2. Seznam prvku elektrické aparatury	19
7. Prilohy	
7.1. Vykresy	
Výkres c.01	Nabídkový výkres
Výkres c.02	Doprava
Výkres c.03	Základ
Výkres c.04	Elektročeské schéma zapojení
Výkres c.05	Elektrické schéma
Výkres c.06	Význam znaků
Výkres c.07	Návod mazání
7.2. Katalog náhradních dílů	
Výkres c.1	Celok stolu
Výkres c.2	Celok telesa
Výkres c.3	Celok vratena
Výkres c.4	Uhlové pravítko
Výkres c.5	Celok horního krytu
Výkres c.6	Brzda
Výkres c.7	Blokáda /Aretace/ vratena
Výkres c.8	Celok /souprava/ mazání
Výkres c.9	Celok elektrické aparatury
Výkres c.10	Pomočný stul
Výkres c.11	Vodící lista

7.3. Orientační závislost rychlosti posuvu na tloušťku
a druhu materiálu.

7.4. Tloušťka klínu v závislosti na tloušťce kotoučové
pily.

1. VÝKOBECNÉ ÚDAJE

1.1. Urcení stručný popis výrobku

Kotoučová pila DEMA-35 je moderním obráběcím strojem určeným k podélnému a příčnému řezání dřeva, tmelých hmot a některých barevných kovů a při použití frézy také k čepování.

Náklon kotouče umožnuje řezání pod úhlem. Používá se v truhlárnách, opravářských dílnách, školách atd.

V tělesu s svařované konstrukcí jsou všechny mechanické celky spolu s elektromotorem. V polovině výšky tělesa je ssací koncovka sloužící k odberu pilin.

V tělesu je celek vřetaníka spolu s vřetenem sloužícím k připevnění kotoučové pily nebo frézy.

Zdvihání a opoštění vřetena se provadzí pomocí ručního kolečka, které je umístěno na manipulační straně stroje - stanovište obsluhy stroje.

Dobře viditelná stupnice umožnuje rychlé ustavení pravítka na zádanou šířku řezání.

Pro přesné ustavení šířky řezání slouží mikroregulační šroub.

Blokování systému zdvihání se provadzí dotáhnutím rukojetí která se nachází na prodloužení ručního kolečka.

Stol je připevněn k tělesu žručcem. Je odlit z litiny.

Má dvě prizmové drážky sloužící pro vodítka úhlových pravít.

1.2. Charakteristické veličiny

Maximální průměr kotoučovo pily	400 mm
Minimální průměr frézy	175 mm
Maximální šířka frézy	21 mm
Maximální výška řezání	120 mm
Kolmý přesun vřetena	120 mm

Výkon motoru	4 kW
Otačaci rychlosť vretena	3000, 4500 ot/min
Výška od povrchu stolu	800 mm
Háklon kotoucevé pily	45°
Vnejsi rozmery: bez pomocného stolu	z pomocn. stolem
délka	1100 mm
sírka	1260 mm
výška	1000 mm
Unitní prumer ssání pilin	108 mm
Spotreba vzduchu pro ssání pilin	630-670 m ³ /h
Dopravní rychlosť v trubce ssání	16-17 m/s
Váha obrubecího stroje	476 kg
Váha obrubabecího stroje s pomocným stolem	517 kg

x = týká se obrubecích strojů se speciální
koncovkou prispusťenou k připevnění frézy

1.3. Normální vybavení

Kotoucová plocha pila E 400 x 2,5 PN-78/D-54502	ks 1
Plecný klíč RUE-011a s= 41	ks 1
Třejuhelníkový nástrony klíč A 12 RUE-008	ks 1
Ruční lisovací stroj pro mazivo ST-1 PN-64/S-61067	ks 1
Tecnicko-provozní dokumentace + Katalog náhradních dílu	1 x

1.4. Speciální vybavení

Vodíci lista 034.50.00.000	ks 1
Pomocný stůl 034.35.00.000	ks 1

2. DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A MOSETÁZ VÝROBKU

2.1. Skladování a doprava uvnitř podniku

Obrábecí stroj je zabalen a nálezite připraven k doprave.

V případě skladování obrábecí stroj je treba skladovat v místnostech zajistěných pred atmosférickými vlivy. Behem rozbalování treba opatrne odtrhovat prkna, nepouzívat dleuhých klínu nebo tyčí, které by mohly obrábecí stroj poskodit. Po opatrném rozbalení treba obrábecístroj doprovodit na pracoviste vidlicovým vozíkem nebo jerábem o nosnosti ne menší nez 500 kp.

2.2. Základ treba provest podle pripojeného výkresu č.3.

K provedení základu použít portlandského cementu 250 a sterkopísku nebo sterku o granulaci 2-40 mm.

Váhový pomér cementu ke kamenivu by mel být 1-5 pro získaňí $R_w = 140 \text{ kp/cm}^2$.

2.3. Ustavení a montáz na základu

Ustavení obrábecího stroje vzhledem k jiným obrábecím strojům a zařízením závisí na druhu výroby, dopravních prostředcích apod. cinitelích.

Pred ustavením obrábecího stroje základ musí být celkově slecen. Po ustavení obrábecího stroje a zařazení základových sroubu je treba nastavit úroveň.

K tomuto účelu mezi podstavec obrábecího stroje a základ treba umístit ocelové klíny o sbíhavosti 1:20.

Používajíc vodováhy ustavit obrábecí stroj s presností ne menší nez 0,4/1000 mm pres lehké posuvání klínu kladivem. Mereni provést na uklizeném stole ve směru podélném i príčným.

Po ustavení úroveň obrábecího stroje zalít ctvory a mezery pod strojem cementovou maltou a po ztuhnutí betonu dotahnout metice základových sroubu proverujíc současne úroveň stroje.

2.4. Pripojení obráběcího stroje k průmyslové instalaci

2.4.1. Pripojení k odprasující instalaci

Obráběcí stroj treba pripojit k odprasující síti spojením koncovky ssací pily s odberem pilin.

Pro pripojení je treba použít trubky o vnitřním spojením koncovky ssací pily s odberem pilin.

Pro pripojení je treba použít trubky o vnitřním pruměru Ø 133 mm.

2.4.2. Pripojení obráběcího stroje k podnikové elektrické instalaci

Pred pripojením elektrické instalace obráběcího stroje k podnikové elektrické síti treba zkontrolovať:

a/ zda elektrické vybavení obráběcího stroje je přizpůsobene k existující podnikové elektrické síti.

Proverit jmennovité údaje elektrické aparatury a elektromotoru tzn: pracovní napětí, frekvence dle sestavení elektrické aparatury pripojené v další části návodu.

b/ shodnost elektrické instalace s montážním schematem pro určité napětí napajecí sítě.

c/ zda elektrická instalace není poskozena v důsledku dopravy.

Všechny poskozené součásti aparatury a vodice je treba rozhodně vymenit na správné a stejných jmennovitých údajích. Zzváste dát pozor na všechny spoje vodicí.

V případě nenspravného spoje treba dotáhnout matice nebo srouby.

d/ proverit stav izolace /vlhkost/ instalace a elektromotoru o napěti 500 V. Proto se provadí měření odporu izolace jednotlivých obvodů a potom celku vzhledem k telesu obráběcího stroje. V případě menšího odporu izolace než 0,5 Mohmu treba celou instalaci osusit podle návodu provozu elektromotoru a elektrických aparatů.

Pripojení obráběcího stroje k podnikové sítí není možné bez drávejského měření odporu isolace instalace.

- e/ provést v závislosti na místních podmínkách správné nulování nebo ochranné uzemnení. K tomuto účelu slouží sroub umístěný ve stěne telesa obráběcího stroje.
- f/ napojení vodica obráběcího stroje je treba vést přes základ do místnosti s elektrickou aparaturou.

Upozornění: sestava elektrické aparatury a elektromotor bude správně pracovat jestliže napětí v podnikové síti během uvádění do provozu nebude nízší než 95 % jmenovitého napětí sítě.

3. PRÍPRAVA VÝROBKU K UVEDENÍ DO PROVOZU A UVEDENÍ DO PROVOZU

3.1. Cistění a mazání

Obráběcí stroj je potřeba ocistit z prachu, odstranit údržbarské mazivo z povrchu mytím naftonu.

Ocistené povrchy z maziva ihned zajistit tenkou vrstvou vretencového oleje. Proverit dle navodu **mazání** naplnění mazacích bodů a podle potřeby je doplnit.

3.2. Uvodní uvedení do provozu

Pred uvedením do provozu obráběcího stroje je treba důkladně se seznámit a touto technicko-provesní dokumentací, potom kontrolovat správnost připevnění pily nebo frézy na koncovce vretena a také zda náradí během práce nemá styk s kovovými součástmi stroje. Potom zapnout elektromotor pro kontrolu směru otáček vretena. Smer otacek vretena by mal být ve směru pracovního stanoviste pily.

3.3. Uvádění do provozu a zastavení stroje

K uvádění do provozu stroje je treba:

- otocit hlavní vypínač do polohy "praca", a mela by se rozsvítit kontrolka
- stlacet tlacítko "start" na řídícím pulte.

Pro zastavení stroje je treba:

- znáckneut pedál brzdy, což spusobuje zastavení dodávky proudu a v případě silnojeho tládání na pedál způsobuje rychlé zastavení vretena během 4 - 8 vteřin.

4. TECHNICKÝ POPIS

4.1. Popis konstrukce a použití mechanických celků

Pila je sestavena z následujících hlavních mechanických celků: vretenu, telesa, stolu.

Ve sverovaném ocelovém telesu - výkres c.2 jsou všechny mechanismy obráběcího stroje kromě elektrické aparatury, která je umístena ve speciální skříně, zavesena na zadní stěnu telesa pily.

4.1.1. Pohon vretena - výkres c.3

Pohon vretena je prováden prostřednictvím dvaustrupného remonova - klínového prevodu.

4.1.2. Mechanismus zdvihání a náklenu vretena

Pri rezání materiálu o rozdílných tloušťkách a také pri cepování je nutno správné nastavení výšky rezání nebo cepování.

K tomuto účelu slouží mechanismus zdvihání vretena umožňující posouvání vretena ve svíslém směru o rozsahu 110 mm.

Po povolení aretace pol. 68 výkres c.3 v důsledku otáčení rucního kolecka pol. 29 následuje otáčení hrídele pol. 13. Hrídel je zakončena snekem, který provádí pohyb na snekové kolo pol. 21 sdružené se sroubem pol. 22. Otáčení sroubu způsobuje zdvihání ve svíslém směru základní desky pol. 12 sdružené a pouzdrem pol. 19, na kterém jsou umísteny vretena pily. Otáčení druhého rucního kolecka způsobuje náklon do 45°. Náklon je potřebný v případě rezání výšky 70 mm.

4.1.3. Pomočný stůl 034.35.00.000

Je proveden ze dvou součástí: konzoly a pomocného stolu. Konzola je otočně připevněna na ložiskách z levé strany tuleše.

Uvnitř konzoly se nachází vodítka, které je možno posuvat - na kulickových ložiskách.

Cely stůl se posouvá na vodítka, které je připevněno k hlavnímu stolu pily.

Pomočný stůl uchraňuje práci v případě rezání dlouhých prvků. Základní zdvih pomocného stolu je 800 mm.

4.1.4. Brzda

Obrábecí stroj je vyroben v nožní brzdi, která umožnuje rychlé zastavení vretena obrábecího stroje.

4.1.5. Vodicí lista

Služí k přesnému rezání úzkých prvků /malých list/ a je připevněna k podélnému vedení materiálu,

5. PREVOZ VÝROBKU

5.1. Připevnování a výměna háradí

Kotoučová pila nebo fréza jsou připovnovány ke koncovce vretena mezi upínací príruby. Koncovka vretena má závit. Háradí je připevnované za pomocí matic.

Přístup k náradí získáme v důsledku vyjmutí vlošky stolu. Maticí pripojující náradí je treba dobře dotahnout, aby nepřekládalo povolování během práce.

Pri každej výmene náradzí je treba kontrolovať stav pripojujúcich současti.

Pro zastavení vretena na dobu výmeny náradí je treba použiť blokujúcich zariadení. Je treba pamatovať o nutném odblokovaní vretena pred uvedením do provozu obrábeciho stroje. Rukojet arretace vretena se nacházi na telesu pri stanovišti obluhy.

Upozornenie : Neodblokovanie vretena muže byť príčinou závažného poškozenia obrábeciho stroja.

5.2. Serízení prvků a součástí pro práci

Pred pristoupením k práci je treba vreteno ustavit na požadovanou výšku rezání.

K temuto účelu je treba odblokovať rukojet /páku/ pol. 66 výkres 3 a otáciť rukním koleckem pol. 29 doleva /spusťtení/ nebo doprava /zdvihání/.

Po serízení na požadovanou výšku je treba zablokovat mechanizmus zdvihání vretena rukojetí /pákou/ pol. 68. Vysunutí pily je treba považovať za správné pro tleustku rezaného materiálu jestli - ze během rezání pila vychází nad materiálem na polovinu výšky zuba.

5.3. Práca

Pro obslugu je potřebný jeden zaměstnanec:
Úkolem jeho je:

- příprava a seřizání obráběcího stroje dle b. 3
a také 5.1. a 5.2.
- kontrola vretena - zda se lehce otáčí
- uvedení do provozu odberu pilir
- uvádění do provozu obráběcího stroje
- uložení materiálu na stole a připojení k pravítku.

5.4. Návod mazání výkres c.2

c. bodu dla výkr. 8	místo mazání	Spůsob mazání	Název maziva	Cestnost mazání
1	valivé lozisko vrezena	a/lis b/be- hem oprav	LT-43	a/ co 6 měsícu, mazáním do- plnit malým množstvím maziva. c/ co 2 roky odstranovat mazivo, cistit a vymýt naftou "ANTYKOR". Loziska a jejich komory doplňit mazivem a treba dávat pozor, aby mazivo bylo do peleviny lozisko- vé komory.
2	pozdro soustavy zdvihá- ní	lis pro mazivo		co 3 měsíce pomocí maznický

5.5. Údržba, prohlídky, udržbarské cykly a serizování

5.5.1. Údržba a prohlídky

Pro zajistění dlouhodobého provozu obráběcího stroje je třeba správně provést udržbářské činnosti podle následujících pokynů:

- každý den po ukončení práce treba obráběcí stroj pečlivě ocistit,
- prorazevat obráběcí stroj v souladu s požadavky určenými výrobcem a také v souladu se závaznými všeobecnými predpisy,
- provážet pravodelné technické- prohlidky spojené s provedením údržby celého obráběcího stroje,
- nejménší závady obráběcího stroje by mely být ihned po zpozorování odstraneny,
- zváste je treba dávat pozor na stav prvků pripojovacích náradí a také na stav klinových remen,
- obráběcí stroj určen na delší postoj je treba po dukladné prohlídce pečlivě ocistit a promazat.

5.5.2. Opravy a opravárenské cykly

K P B P E P S P B P B P X

kde : P - periodická prohlídka

B - bezná oprava

S - střední oprava

X - generální oprava

Cetnost provádení jednotlivých druhů oprav :

generální oprava	- 16.000 prac.hodin
střední oprava	- 8.000 prac.hodin
bezná oprava	- 2.600 prac.hodin
prohlídka periodická	- 1,300 prac.hodin

5.5.3. Serizování

5.5.3.1. Napínání klinových remen

Pro napnutí klinových remen je treba uvolnit matice pol. 77 výkres c.3, natahnout příslušné klinové remeny, dotáhnout uvolněná matice.

5.5.3.2. Poznámky, týkající se serizování jiných prvků

Obráběcí stroj má celou radu jiných regulačních prvků správně serizovaných výrobcem během montáže. Nedoporučuje se použivateli obráběcího stroje provádění změn v serizaci těchto prvků, ponevadž by mohlo zhorsit presnost práce stroje.

5.6. Závod bezpečnosti práce /Bezpečnostní předpisy/

Obráběcí stroj by mal být uváděn a obsluhován jenom zaměstnanci k tomuto úkolu připravenými.

Osoby nezamostnané při obráběcím stroji nemohou uvádat do provozu a obsluhovat stroj.

Před první prací na obráběcím stroji je treba se seznámit a instručí obsluhy a také s níže uvedenými smernicemi:

- používat k práci jenom náradí predpokládané pro určený obráběcí stroj,
- náradí se muse otáčet jenom ve spravném /určeném/ směru,
- nedržet ruce v zásahu náradí,
- nepoužívat k práci poskozených a tupých náradí,
- nectvárit ruk během práce obráběcího stroje,
- zabranuje se práci kotoucovou pilou provedenou z nástroj. oceli pri 4.500 ot/min.
- materiál určen pro rezání nemuze obsahovat cizích pevných látek,
- zabranuje se používání obráběcího stroje pro práce nesouhlasné a určené stroje,
- není dovolone během práce stroja rudne odstranovat piliny ze stolu, cistení stroje je treba provádět pomocí háku, kartáču a pod. teprve po zastavení obráběcího stroje,

- pred uvedením stroje do provozu, zaměstnanec musí zkontrolovat technický stav obrábecího stroje, provedeim správnost pripojení náradí.
- jestliže zaměstnanec zjistí nasprávnost stroje, musí ihned zajistit pred uvedením do provozu a uvedomit o tom vedoucího,
- opravy, serizování a údržba je povinností opravárské, brigády,

Zaměstnanec obsluhující stroj nemůže provádět technické povinnosti. Jeho povinností je pouze provádění bezpečné údržby obrábecího stroje.

- teprve po zastavení náradí/nástroje/ a celkovém vypnutí obrábecího stroje je možno opustit stanoviště obsluhy stroje,
- během provádění činností svázáných s opravou, serizováním nebo údržbou, obrábecí stroj musí být bezpodmínečně zastaven a zajistěn pred náhodným uvedením do provozu,
- během provozu obrábecího stroje pro zajistění sluchu pred hlučnem, kterého úroveň je kolem 84 dB je třeba používat ochranné vložky nebo náušnív vložky, pohloužicízvuk, nebo dělat prestávky v práci podle připejeného diagramu.

S touto technicko-opevozní dokumentací mají povinnost důkladně se seznámit všechni zaměstnanci obsluhující obrábecí stroj a také všechni zodpovědní pracovníci za správný a bezpečný provoz pily.

Poznámka: Vzhledem k nepretržitému provádění modernizace pro zlepšení kvality výrobku obráběcí stroj může být rozdílný od popisovaného stroje v Technicko-provozní dokumentaci.

6. SEZNAMY

6.1. Seznamy valivých ložisek

P.o	Celak	Typ ložiska	Katalog cisla	Rozmery	Pocet kusu	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
1	vreteno	kulicková, axiální, jednos- merné	51104	35/20-10	2	
2	vretano	kulickové o zvětse- ná pres- nosti a zmírněné činnosti hluku	6206 P6C8	62/30-16	2	sc fort

SKF

6.1.a. Seznam valivých ložisek pomocného stolu

P.s.	Celk	Typ ložiska	Katalogo- ve čísle	Rozmery	Počet kusů	Poz.na
1	2	3	4	5	6	7
1	Pomocný stul	kulickové ložisko	6201-ZRS	Ø 12/32x10	2	
2	Pomocný stul	kulickové ložisko	6202-RS	Ø 15/35x11	4	
3	Pomocný stul	kulickové ložisko	6201-ZZ	Ø 12/32 x10	5	
4	Pomocný stul	kulickové ložisko	1205	Ø 25/52x15	2	


6.2. Seznam prvků elektrické aparatury

P.c.	Rozpiska	Symbol	Ka na stroj	Charakteristické údaje
1	2	3	4	5
1	Stykas	PSM-1	1	
2	Relé	P-16	1	s cívkou 220V roz. 7,5-10,5 A
3	Hlavice pojistky	Ei-Ga	4	25 A
4	Hnědo pojistky	Bi-Gs	4	25 A
5	Dolnívložka		3	25 A
6	Dolnívložka		1	6 A
7	Tavná vložka	Bi-Wts	3	25 A
8	Tavná vložka	Bi-Wts	1	6 A
9	Svorkovnice	LZ-4	1,5	
10	Svorkovnice	LZ-10	1,5	
11	Elektromotor	Si-112-M2	1	4 kW 2905 ot/min 220/380 V
12	Vackový spínač	LUX-25/11	1	
13	Rídící tlacítka	X1-1Kz	1	
14	Koncový spínač	LM-10K	1	
15	Signalizační lampička	LS-1S	1	bílá
15	Zárovka	E-14	1	15 W 220V

Poznámka

V případě zádosti uživatele obráběcího stroje muse být vybaven ve speciální vrata na přípusťbené k pripojení frézy o max. prumeru 175 mm a sířce soustavy max. 20 mm.

Fréza je pripojována na místě pripojování kotoucavé pily.




Диаметр окончания саски :
диаметр наружный 98 мм
диаметр внутренний 80 мм

Diamètre de l'embout aspirant : intérieur 98 mm.
extérieur 108 mm.

Longueur de l'embout aspirant : 80 mm.

Průměr koncovky ssáni : vnitřní 98 mm.
vnější 108 mm.
Délka koncovky ssáni : 80 mm.

Srednica koncovek ssaki : vniternyj 98 mm.
zvenetnyj 108 mm.
Dlzhnost koncovki ssaki : 80 mm.



Диаметр окончания саски :
диаметр наружный 98 мм
диаметр внутренний 80 мм

Diamètre de l'embout aspirant : intérieur 98 mm.
extérieur 108 mm.


Longueur de l'embout aspirant : 80 mm.

Průměr koncovky ssáni : vnitřní 98 mm.
vnější 108 mm.
Délka koncovky ssáni : 80 mm.


Srednica koncovek ssaki : vniternyj 98 mm.
zvenetnyj 108 mm.
Dlzhnost koncovki ssaki : 80 mm.


Length of suction nozzle endpiece
Suction nozzle endpiece diameter: internal 98 mm
external 108 mm
80 mm





01




Miejsce doprowadzenia
przewodu elektrycznego
Place where the electric condu-
ctor is to be connected











P.č	Značka	Význam značky
1		směr otáček
2		Pozor, vysoké napětí
3		Vypinání a stop
4		Zapnutí a start
5		Hlavní vypinač
6		Zablokování vřetena
7		Odblokování vřetena
8		Brzda vypnuta
9		

Smarowanie i g. instrukcji
Schräierung u.d. Instruktion
Смазка и инструкция по эксплуатации



○ – smar do tózysk tocnych
Schmiernittel zum kugellager
Смазочные масла

7.2. Katalog náhradních dílů

KOTOUČOVÁ PILA

TYP DEMA - 35

U v e d

Katalog je určen pro uživatele, pracovníky technické a dílen-ské obsluhy, zásobování a kontroly jednotek provozujících obráběcí stroje.

Skládá se ze dvou částí.

První část obsahuje seznam náhradních dílů, vyráběných závodem, jejichž nutnost výměny může nastat během provozování obráběcího stroje, druhá dále obsahuje seznam všech dílů, které jsou částí obráběčky, spolu se sestavovacími výkresy.

Výše uvedené seznamy jsou prováděny ve formě tabulek, obsahujících následující sloupce: číslo, položky na výkrese, číslo, výkresu nebo normy, název dílu, počet kusůve skupině.

Informujeme, že závod vyrábí pouze náhradní díly podle seznamu, obsaženého v první části katalogu. Druhá část slouží uživatelům k přesné identifikaci dílů a při nákupu normálních a obchodních dílů který je prováděn v příslušných velkoobchodech nebo maloobchodních prodejnách.

Detailly, obsažené v seznamu náhradních dílů vyráběné závodem, mohou být vykonány na základě oboustranné smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.


Dodatečné podmínky

1. Požadavek na náhradní díly státní uživatelé podávají průmo u výrobce ve lhůtě do konce I. čtvrtletí roku předehlázejícího dodávku dílů. Soukromí odběratelé podávají objednávky na náhradní díly v obchodech, ve kterých koupili obráběcí stroj.
2. Uživatel musí uvést v objednávce:
 - a/ typ a tovární číslo obráběčky
 - b/ číslo dílu podle seznamu
 - c/ potřebný počet kusů
3. Objednávku podepsanou ředitelem a hlavním účetním zasílá uživatel na adresu výrobce ve 2 vyhotoveních.
4. Dodávka nastoupí v souhlasu se VDP.

Seznam
náhradních dílů, vyráběných závodem

Pol	Cislo dílu nebo normy	Název dílu	Počet ks na výrob	Poz.- namka
1	2	3	4	5
1	034.01.05.000	svorka	1	
2	034.01.00.908	matice	1	
3	034.01.00.015	sroub	1	
4	034.01.00.016	ukazatel	1	
5	034.01.00.019	upinka	1	
6	034.01.00.021	vložka	1	
7	RUD-022	kulatý knoflík	1	
8	RUD-021	hrězdicová rukojet A50-M10 x 30	1	
9	034.02.23.000	víko	1	
10	RUD-021	hrězdicová rukojet B50-9 E7	1	
11	034.03.00.005	vřeteno	1	
12	034.03.00.018	sroub	1	
13	RUD-019	pouzdra 20/11 x 8	1	
14	034.03.00.021	snakové kole	1	
15	034.03.00.022	sroub	1	
16	034.03.00.024	sroub	1	
17	034.03.00.032	prátnička	2	
18	034.03.00.048	matice	1	
19	034.03.00.043	sroub	1	
20	RUD-021	Hrězdicová rukojet A50-M10 x 20	1	
21	034.05.00.006	pravítko	1	
22	034.35.00.044	váleček	4	
23	034.05.00.055	váleček	2	
24	RUD-021	hrězdicová rukojet A50-M10 x 75	2	

1	2	3	4	5
25	RUD-021	hrězdicova rukojet A50-M6 x 16	2	
26	RUA-001/6	mezováč zpěného odrazu	2	
27	RUD-021	hrězdicova rukojet B50-M10	1	
28	RUA-001/10	sroub	1	
29	PK-62/D-60251	rezný klin 355 x 2,5	1	
30	RUR-001/x	úplná spojka	6	
31	RUR-017	sroub M10 x 6,5	2	
32	RUD-021	hrězdicova rukojet A50-M10 x 20	1	
33	RUD-021	hrězdicova rukojet B50 Ø 14 H7	1	
34	RUR-017	sroub M10 x 10,5	2	
35	036.03.00.048	sroub	1	
36	036.03.00.055	pritlačný prsten	1	
37	036.03.00.057	sroub	1	



Celak stolm - výkres č.1


Pol	Císlc dílu nebo normy	Název dílu	Podet ks na výrob	Trvanli- vest/ hed	Poz.- nemka
1	2	3	4	5	6
1					
2	034.01.00.035	telaso pravítka	1		
3	034.01.00.003	kostka	1		
4	034.01.00.004	plocháč	2		
5	034.01.05.000	svorka	1		
6	036.01.00.086	hrídel	1		
7	034.01.00.007	rukojet	1		
8	034.01.00.008	matice	1		
9	RUS-002	pruzina 2-20x42	1		
10	036.01.00.010	stupnice	1		
11	034.01.00.011	hrídel	1		
12	RUT-041	ukazatel	1		
13	034.01.00.013	hridel	2		
14					
15	034.01.00.015	sroub	1		
16	034.01.00.015	ukazatel	1		
17					
18	034.01.00.018	úhelník	1		
19	034.01.00.019	úpinka	1		
20					
21	034.01.00.021	vložka	1		
22	034.01.00.022	sroub	1		
23	034.01.00.023	svorník	1		
24	034.12.09.002	pěška	1		
25	036.01.00.025	stul	1		
26					
27	034.01.00.027	vzpera	1		
28	RUP-004	podlezka 13 x 30	2		
29					
30					
31	RUP-004	podložka 13 x 38	1		
32					

pokracování tabulky /ze str. 26/


1	2	3	4	5	6
32					
33					
34					
35					
36	PN-60/M-82230	sroub M6 x 12	1		1 ks nikovat
37	PE-66/M-85020	kuzalový kolík 5 x 30	6		
38	PE-74/M-82105	sroub	8		M10x30
39	RUD-022	kulatý knoflík A40	1		
40	PE-82/M-82273	pri tlacný sroub M4 x 8 -14H	1		
41	PN-66/M-85021	válcový kolík 4x6 x 30	2		
42	RUD-021	hvězdová rukojet C-50 H60-M10 x 30	1+2		
43					
44					
45	PN-75/M-82144	matice M12	2		
46	PN-77/M-82008	pružná podložka 12,2	2		
47	PN-74/M-82105	sroub M10x25	2		
48	PN-66/M-85021	válcový kolík 6x6x36	1		
49	PN-74/M-82302	sroub s hlavou s hnízdem M8 x 16	1		
50	PN-61/M-82952	nýť 2 x 8	6		
51	PN-74/M-82105	sroub M8 x 20	2		
52	PN-77/M-82008	podložka pružná Z6,2	2		
53	PN-65/M-82008	pružná podložka Z10,2	8		
54					
55	PN-74/M-82209	sroub M6 x 16	2		
56	RUF-043	stitek	1		

Celok tělesa - výkres č.2

Pol	Cíllo dílu nebo normy.	Název dílu	Počet kg na výrob	Trvaní v hodin.	Pozná- ka
1	2	3	4	5	6
1	036.02.05.000	těleso	1		
2					
3					
4					
5					
6	034.02.06.000	víko	1		
7					
8	034.02.00.011	obojzna	1		
9					
10					
11	PE-74/M-82105	sroub M8 x 16	1		
12	PE-77/M-82008	pruz.podložka Z 8,2	1		
13	PE-74/M-82005	podložka 8,4	2		
14	PE-74/M-82105	sroub M12 x 20	8		
15	PE-65/M-82008	pružinová podložka Z 12	8		
16	PE-74/M-82105	sroub M12 x 40	8		
17	PE-66/M-85021	válcový kolík 8n6 x 30	4		
18					
19					
20	PE-74/M-82105	sroub M8 x 16	2		
21	PE-77/M-82008	podložka z 8,2	2		



A - A



truhlarime.cz

Celak vretana - výkres č.3

Poz.	Cíle dílu nebo normy	Název dílu	Poc. ks na vy- robek	Trvaní v hodin	Pozna- níka
1	2	3	4	5	6
1	036.03.00.001	preklápecí vozík	1		
2	034.03.00.002	víko	1		
3					
4	034.03.00.004	teleso vretana	1		
5	034.03.00.005	vretano	1		
6					
7	034.03.00.007	víko	2		
8	RUR-019	pouzdro 20/24 x 30	3		
9	034.03.00.009	sverník	1		
10					
11	034.03.11.000	deská motoru	1		
12	034.03.12.000	nosná deská	1		
13	034.03.00.013	hrídel	1		
14	034.03.00.014	teleso vaspery	1		
15	034.03.00.015	pouzdro	1		
15	RUS-001	pruzína 4-6-45x262	1		
17	034.03.00.017	vaspera	1		
18	034.03.00.018	sroub	1		
19	034.03.00.019	pouzdro	1		
20	034.03.00.031	stavací knoflík	1		
21	034.03.00.021	snakové kolo	1		
22	034.03.00.022	sroub	1		
23	034.03.00.023	vodicí pouzdro	1		
24	034.03.00.024	sroub	1		
25	034.03.00.025	osa rukojeti	2		
26	034.03.00.026	rukoujet	2		
27	RUR-014/x	runíkole 200/20	1		
28	RUR-004	podložka 11 x 48	5		
29	RUR-014/x	ruchníkole 200/25	2		
30	034.03.00.030	pouzdro	1		
31	065.03.00.119	sroub	4		
32	034.03.00.032	pratná	1		
33	51205.25/47x15	kulíčkové ložisko	2		
34	034.03.00.045	remontové kolo motoru	1		

1	2	3	4	5	6
35	034.03.00.046	ramehové kole	1		
36	034.03.00.044	kostka	2		
37	034.03.00.037	matice	2		
38	034.03.32.000	vzpera	1		
39	RUP-010	víka /A/	1		
40	004.33.00.019	víka	1		
41	036.03.00.041	vedítka	1		
42					
43	036.03.00.043	obrouk	1		
44	036.03.00.044	vedítka	1		
45	036.03.45.000	dolní kryt	1		
46	036.03.00.045	stupnice	1		
47	036.03.47.000	ukazatel stupnice	1		
48	036.03.00.048	sroub	1		
49	036.03.49.000	vzera	1		
50	036.03.00.050	oblouk	1		
51	065.03.00.118	kostka	1		
52	065.03.00.052	hridel	1		
53	034.03.41.000	kryč	1		
54	036.03.00.054	vedítka	1		
55	036.03.00.055	přitlačný prsten	1		
56	034.01.00.024	rukojet	1		
57	036.03.00.057	sroub	1		
58	PE-74/M-82105	sroub M10 x 40	4		
59	PE-74/M-82105	sroub M10 x 30	2		
60					
61	PE-74/M-82105	sroub M8 x 20	7		
62	PE-77/M-82008	pružná podložka 2 8,2	13		
63	PE-66/M-85020	kuzalový kolík 4 x 30	9		
64	PE-66/M-85020	kuzalový kolík 5 x 20	4		
65	PE-68/M-87202	jednomanžetové valcové pozdro	2	D25H7/36x7/45x2	x 5
66	PE-66/M-85020	kuzalový kolík 5x36	7		
67	PE-70/M-85005	nezachlaněné pero A8 x 7 x 22	2		
68	RUD-021	rukojet A50-M10 x 20	1		
69	PE-74/M-82302	sroub s klaveu z hnizdem M8 x 25	17		

pokracování tabulky / ze str.30/

1	2	3	4	5	6
70					
71	PK-75/M-82144	maticice M8	1		
72	PK-74/M-82105	sroub M8 x 35	4		
73	PK-75/M-82144	maticice M24 x 2	1		
74	PK-77/M-82008	pruzná podložka z 24,5	1		
75	PK-70/M-85005	nezaoblené pero A6 x 6 x 22			
76	PK-77/M-82003	pruzná podložka z 10,2	11		
77	PK-75/M-82144	maticice M10	8		
78	PK-82/M-86478	lozisková matica KM 4	1		
79	PK-75/M-86482	pojistná podložka a jazyčky MB 4	1		
80	RUR-019	pozdre 20/11 x 8	1		
81	PK-70/M-82005	podložka 10,5	6		
82	RUF-057	svorková príruba B 100	1		
83	PK-70/M-85005	nezachleněné pero A8 x 7 x 25	2		
84	PK-74/M-82101	sroub M10 x 65	2		
85	PK-66/M-85201	klinový reman A1000	2		
86	PK-66/M-85020	kuzelový kolík 6 x 36	2		
87	PK-75/M-86482	pojistná podložka a jazyčky MB 5	1		
88	PK-82/M-86478	maticice lozisková KM5	1		
89	PK-70/M-82002	krátká 2 z 3	1		
90					
91					
92	PK-74/M-82209	sroub M6 x 12	2		
93	PK-82/M-82273	prítlačný sroub M8 x 12-144	1		
94	BH-76/Z611-25	svorková príruba A1000	1		
95	PK-77/M-82425	sroub s okem M10x60	1		
96	PK-81/M-85111	pružný krouzak 62 W	2		
97	PK-69/M-86100	kulickové lozisko G206 PSC6 62/30 x 16	2		
98	PK-73/M-86260	kulickové lozisko podelné 51104 35/20x10	2		
					nebo 51204

pokracování tabulky /ze str. 31/


1	2	3	4	5	6
99	PH-74/M-82105	sroub M12x125x65	2		
100	PH-62/M-82303	sroub M10 x 40	4		
101	PH-58/M-82101	sroub M10 x 50	3		
102	PH-66/M-85021	valcový kolík 5n6 x25	1		
103	PH-74/M-82302	sroub s hlavou s závidem M10 x 25	10		
104	PH-74/M-82105	sroub M12 x 40	3		
105	PH-75/M-82144	matica M12 x 1,25	2		
106	PH-77/M-82008	pružná podložka č 12,2	4		
107	PH-66/M-85020	kuzelový kolík 5 x 40	1		
108	PH-66/M-85020	kuzelový kolík 8 x 40	2		
109	PH-75/M-82144	matica M27 x 21H	1		
110	034.03.00.003	sroub	1		
111	PH-74/M-82105	sroub M8 x 25	3		
112	PH-70/M-85005	nezachycené pára AS x 7 x 36	1		
113	034.03.00.048	matica	1		

Unkové pravítko - výkres č.4

Poř	Cílelo dílu nebo normy	Název dílu	Poč.ks na vy- robek	Trvaní v hod.	Poz. nam.
1	034.14.00.001	pravítko	1		
2	034.14.00.002	vedítko	1		
3	034.14.00.003	svorník	1		
4					
5	034.14.00.005	ukazatel	1		
6	034.14.00.006	stupnice	1		
7	RUD-021	kružová rukojet A50-M10 x 20	1		
8	PN-67/M-82005	podložka 11	1		
9	PN-61/M-82952	nft A1 x 3 x 10	2		
10					
11	PN-74/M-82227	sroub M 3 x 10	2		


Obr. číslo 5

Poř 1	Cílo dílu nebo normy 2	Název dílu 3	Počet kusů na výrob 4	Trav. ▼ hod 5	Poz.- námky 6
1	RUA-001/1x	kryt	1		
2	RUA-001/2	klin	1		
3	RUA-001/3	vzpeřklinnu	1		
4	RUA-001/4	přitlační podložka	1		
5	RUA-001/5	přitlační podložka	1		
6	RUA-001/6	protiodhozovac	2		
7	RUA-001/7/x	postrani kryt	1		
8	RUD-021	rukoujet B50-M10	1		
9	RUA-001/9	pouzdro	2		
10	RUA-01/10	sroub	1		
11					
12					
13					
14	RUA-001/14	svorník	2		
15					
16	PH-66/M-85021	zálecový kolík 3n 6 x6	1		
17	PH-76/M-82402	polosapuštěný šroub M12 x 45	2		
18	PH-77/M-82003	Průměcí podložka Z 12,2	2		
19	PH-75/M-82144	matice M12	2		
20	PH-74/M-82105	šroub M8 x 12	3		
21	PH-78/M-82005	podložka 6,4	2		
22	PH-70/M-82952	nýť 6 x 12	2		
23	PH-74/M-82277	zápustný šroub M4 x 12	1		
24					




výkres c.6

Pol	Cílelo dílu nebo normy	Název dílu	Poc.ks. na vý- robek	Trvanal v hed	Poz.- amka
1	2	3	4	5	6
1	034.28.00.001	brzdový kotouč	1		
2					
3	034.28.03.000	páka	1		
4	034.28.00.004	brzdový spalík	1		
5					
6	034.28.00.006	sroub hanáku	1		
7	RUS-C02	pruzina 3,5-38 x 37,5	1		
8	034.28.00.003	plech	1		
9					
10	034.28.10.000	padák	1		
11	034.28.00.011	kólik	1		
12	RUR-C17	sroub M10 x 10,5	1		
13	034.17.00.013	koncovka lanka	1		
14	RUR-C19	pouzdro 12/6,6 x 12	2		
15					
16	PN-82/M-82273	pritlačný sroub 26 x 12 - 14H	2		
17	PN-70/M-85005	zaoblené pero AB x 7 x 25	1		
18					
19					
20	PN-77/M-82008	pruziná podložka Z 4,1	3		
21	PN-62/M-82305	sroub M8 x 20	1		
22	PN-79/M-80239	lanko Baudena	1		
23	PN-58/S-83001	3,6 V1 x 19-16x1150			
24	PN-76/M-82144	knyt B-1-5 x 1000	1		
25	PN-60/M-82163	maticce M8	1		
26	PN-74/M-82106	sroub M4 x 45	2		
27	PN-77/M-82108	sroub M6 x 16	3		
28		pruziná podložka 76,1	3		
29	OD-1,5 mm ² x 0,15 mb	vedic			
30	PN-74/M-82227	sroub M4 x 8	1		
31	PN-75/M-82144	maticce M4	2		
32	PN-75/M-82005	podložka 4,3	1		
33	PN-78/M-82005	podložka 10,5	2		






Obr. číslo 7

Pol.	Číslo dílu anebo normy	Název dílu	Počet kusů na výrobek	Trvan- livost v hodin	Pozn- mka
1	034.17.00.001	zástryčka	1		
2	RUS-002	pružina 1,6-10x65,6	1		
3	034.47.00.003	šroubová zátka	1		
4	034.47.00.004	distanční	1		
5	034.47.00.005	tulej	1		
6	034.47.00.006	svorník	1		
7	034.47.00.007	matice	1		
8	034.47.00.008	rukoujet	1		
9	034.47.00.009	koncevka lanky	1		
10					
11					
12					
13					
14	034.17.00.014	šroub natahu	1		
15					
16					
17					
18					
19	PH-74/M-82153	matice M18 ± 1,5	1		
20	RUD-022	kulatý knoflík	1		
21	PH-66/M-85021	valcový kolík	1		
22	PH-62/M-82273	úpínací šroub	1		
23	PH-75/M-82144	matice	1		
24	PH-71/S-S3001	knoflík	1		
25	PH-73/M-80239	lanko Bezdenez 2x0-W1 x 12-160	1		




Celak /souprava/ mazání - výkres c.8


Pol.	Cíle dílu nebo normy	Název dílu	Poc.ks. na vý- robek	Trvanl. v hod.	Poz.- namka
1	2	3	4	5	6
1	RUK-001/z	pripojka	8		
2					
3	RUR-015	objímka B10-2	1		
4					
5					
6					
7	Ph-6 L=950 \varnothing_6	hadice	1		
8	Pk-6 L=850 \varnothing_6	hadice	1		
9	Ph-6 L=600 \varnothing_6	hadice	1		
10	Pk-6 L=250 \varnothing_6	hadice	1		
11	PN-74/M-82227	sroub M6 x 10	2		
12	PN-77/M-82228	pružná podložka Z 6,1	2		
13	PN-62/M-86007	maznicka M10 x 1	4		
14					
25					



soustava elektrického zařízení číslo 9

Pos	číslo dílu anbo normy	Název dílu	Po- čet kusů na vy- robek	trvan- liv- st v hod	Pohánky
1	2	3	4	5	6
1	034.08.01.000	víko	1		
2					
3	034.08.00.003	kóšťka	2		
4	034.08.00.004	svěrnik	2		
5	034.08.00.000	skřínka	1		
6	034.08.00.006	vložka	4		
7	034.08.00.007	držák vodice	3		
8	034.08.00.008	pult	1		
9	034.08.00.009	těsnění	1		
10	034.08.10.000	skřínka	1		
11	034.08.00.011	pult	1		
12	034.08.00.012	montážní schéma	1		
13	034.08.00.013	pult /stal/	1		
14	RUT-004a	elektrické údaje			
15	PN-70/M-82952	nit	2		
16	RUT-025	tabule	1		typ B
17	RUT-079	tabule	1		
18	RUT-026	tabule	1		typ C
19	RUT-015A	značk. WY	1		
20	PN-74/M-82227	zápustný šroub	2		M6 x 16
21					
22					
23					
24	RUE-016	gumová podložka	2		
25	TK-74/70502.02	šroub škyrtiel klácky	1		P16
26	TK-74/70502.04	gumová podložka	1		20,5/10
27	TK-74/70502.02	podložka	2		16,5
28	PN-74/M-82209	zápustný šroub	4		M6 x 16
29	PN-74/M-82207	zápustný šroub	1		M6 x 12
30	PN-78/M-82905	kulata podložka	6		6,4
31	PN-74/M-82105	šroub	4		M8 x 20
32	PK-63/M-82450	šroub	2		M8x30
33	PK-70/M-82952	nit	14		3 x 8
45	PK-74/M-82227	zápustný šroub	7		M1 x 8






cbr. cislo 9

1	2	3	4	5	6
35	PN-77/M-82006	pružicí podložka	4		Z 8,2
36	RUT-044	tabule	1		
37	RUE-003	rukoujet	1		12/16
38	RUE-021	zatka	1		P16
39	RUT-025	tabule	1		typ C
40	RUT-025	tabule	1		typ D
41	Ltgd - 1,5	vodič 0,20 mb	1		
42	LY	vodič 1,5 mm ² x 0,25	2		
43	LY	vodič 1,5 mm 2x0,25	2		
44	PN-75/M-82144	matice M6	2		
45	RUE-018/4	zácek	1		
46	RUE-018/30	těsnění	1		
47	PN-74/M-82105	šroub M6 x 12	2		
48	PN-77/M-82008	pružicí podložka Z6,1	5		
49	PN-78/M-82005	kuláta podložka 6,4	7		
50	034.08.00.050	pult	1		
51	034.08.00.051	mustek M2G	1		
52	PN-74/M-82227	šroub M4 x 10	7		
53	PN-77/M-82008	pružicí podložka Z 4,1	7		
54	PN-53/M-92815	mosazna koncovka KKT-2,5	7+4		
55	034.08.00.055	esa	2		
56	034.08.00.056		1		
57	PN-75/M-82144	matice M6	8		
58	PN-77/M-82008	pružicí podložka Z 6,1	8		
59	034.08.00.059	páka	1		
60	typ NS 829/1	pouzdro /1/	1		
61	PN-67/C-89209	hadice 4,5 x 0,5	1		0,35
62	PN-77/M-82008	pruzici podložka Z 1,1	1		
63	PN-78/M-82005	kulata podložka 4,3	1		
64	TK-74/70602.00	skýrtici kopka H-16/10	3		
65	TK-74/70503.00	skýrtici klopka H-21/18	1		
66	RUR-019	pouzdro 16/6,6 x 9	4		

Rys. nr 10

1	2	3	4	5
1				
2	034.35.02.000	Zderzak	2	
3	034.35.03.000	Šruba ..	2	---
4				
5				
6				
7	034.05.00.007	Wieszak	3	
8	034.35.00.008	Kostka	2	
9				
10				
11	034.35.00.011	Šruba	2	
12	034.05.00.012	Tulejka		
13				
14	034.05.00.014	Wspornik	1	
15				
16	034.05.00.016	Listwa	2	
17	034.35.00.017	Listwa	1	
18	034.05.00.018	Obejmja	2	
19				
20				
21				
22	034.35.00.022	Sworzeń	2	
23	034.05.00.023	Pokrywa	2	
24	034.05.00.024	Zaślepka	2	
25	034.05.00.025	Zderzak	2	
26	RUR-024 16.000	Zgarniacz	2	
27				
28				
29				
30	034.35.30.000	Prowadnica	1	
31	034.35.31.000	Wspornik	1	
32	034.35.00.032	Poprzeczka	1	
33	034.05.00.033	Zagarniacz	1	
34	034.05.00.034	Pokrywa	1	
35	034.05.00.035	Czop	2	
36	034.05.00.036	Gniazdo łożyska	1	
37	034.05.00.037	Gniazdo łożyska	1	
38	034.35.38.000	Rama stolika	1	
39	034.35.00.039	Liniak	1	
40	034.35.00.040	Rura	1	
41				
42	034.05.00.042	Pierścień	2	





Rys.nr 10

1	2	3	4	5
43				
44	034.35.00.044	Rolka	4	
45	034.35.00.045	Tulejka	2	
46	034.35.00.046	Uszczelka	1	
47				
48				
49	034.05.00.049	Tulejka	2	
50				
51				
52				
53				
54	034.05.00.054	Podkładka	2	
55	034.05.00.055	Rolka	2	
56	034.05.00.056	Sworzeń	2	
57	034.05.00.057	Pokrywa	4	
58	034.05.00.058	Podkładka	3	

Rys. nr 1D

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Ilość szt na wyrób	Uwagi
59	034 . 35 . 00 060	Sworzeh	4	
60				
61				
62	PN-75/M-82144	Nakrętka M12	1	
63	PN-74/M-82227	Wkręt M4 x 12	4	
64	PN-78/M-82005	Podkładka 4,3	4	
65	PN-81/M-85111	Pierścień osad.spręż. 35W	2	
66	PN-89/M-85020	Kołek stożkowy 5 x 25-B	18	
67	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4	8	
68	RUD-024	Rękujesz A60-M10 x75	2	
69				
70	PN-82/M-82273	Wkręt dociskowy M6 x10	2	
71				
72				
73	PN-74/M-82105	Ćwierć 3 x 15	1	
74				
75				
76	PN-75/M-82144	Nakrętka M8	10	
77	PN-77/M-82008	Podkładka spr. Z 8,2	6	
78	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5	15	
79				
80	PN-78/M-82005	Podkładka 17	2	
81	PN-77/M-82008	Podkładka spr. Z 16,3	3	
82	PN-75/M-82144	Nakrętka M16	3	
83	6201 2RS	Łożysko Ø 12/32 x 10	2	
84	6202 RS	Łożysko Ø 15/35 x 11	4	
85				
86	PN-74/M-82302	Šrubka M8 x 20	12	
87	PN-81/M-85111	Pierścień osad.spr.12 z	2	
88				
89	PN-74/M-82105	Šrubka M12 x 45	1	
90	PN-74/M-82209	Wkręt M6 x 12	2	
91	PN-74/M-82105	Šrubka M10 x 40	8	
92	PN-75/M-82144	Nakrętka M10	12	
93	PN-77/M-82008	Podkładka spr. Z 10,2	10	
94	6201 zz	Łożysko kulkowe 12/32 x 10	5	
95	1205	Łożysko kulkowe 25/52 x 15	2	
96	PN-74/M-82209	Wkręt M6 x 16	2	
97	PN-74/M-82105	Šrubka M16 x 70	1	
98	PN-74/M-82105	Šrubka M10 x 30	2	
99	PN-89/M-32457	Šrubka M6 x 20	4	

7.3 Orientační závislost rychlosti posuvu na tloušťce
a druhu materiálu



7.4. Tloušťka klinu v závislosti na tloušťce kotoučové pily

Tloušťka kotoučové pily - obyčejná dle PN-62/D-54502	Tloušťka klinu	Tloušťka pily se síním karbidem dle PN-64/D-55506	Tloušťka klinu
1,2	$1,7 \pm 0,1$	3,2	$3 \pm 0,1$
2	$2,5 \pm 0,1$	3,5	$3,2 \pm 0,1$
2,5	$3,0 \pm 0,1$	3,8	$3, + 0,1$
3	$3,5 \pm 0,1$		
3,5	$4,0 \pm 0,1$		